



Volvo V60 Cr.Country '19: L585PF

N° Chassis:	YV1ZZ25TCL1046118	Version:	V60 CC T5 AWD Pro Aut.
1ière MEC:	21/07/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	168923	Puissance KW:	184
Type carrosserie:		Stationnement	nog te parkeren
Boîte:	Automatique		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence		
Nombre appuis-têtes	1		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipelement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS		Cache bagages
Stockage GPS	HD	Phares Xenon/LED/Laser
Radio multimedia		

Pneu

235/45/19/99 Y				
Pneus d'été:	AVG	Pirelli: 6,2 mm	AVD	Pirelli: 5,8 mm
	ARG	Pirelli: 6,8 mm	ARD	Pirelli: 6,9 mm
Profondeur de pneu AVG				6.2
Profondeur de pneu AVD				5.8
Profondeur de pneu ARG				6.8
Profondeur de pneu ARD				6.9
Taille de pneu AVG				235/45 R 19 99 Y
Taille de pneu AVD				235/45 R 19 99 Y
Taille de pneu ARG				235/45 R 19 99 Y
Taille de pneu ARD				235/45 R 19 99 Y
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				264
Marque de pneu AVD				264
Marque de pneu ARG				264
Marque de pneu ARD				264

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0

Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Le - Remplacer et peindre



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)




Moulure de pare-chocs AV, Griffe(s), E - Remplacer



Pare-brise, Fêlure, E - Remplacer



Jante alum. AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Cache bagages, Griffe(s), Smart repair



Garnit couvercle AR, Griffe(s), Smart repair

