

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJCC17 LPR35276	Erstzulassung	24.06.2021	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	WI-FP 1088	Laufleistung	18 006 km
Modell	COMPASS 1.3 T-GDI I4 110kW Limited DCT				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	06.10.2023	Sachverständigen ID-Nr.	4791396	Datum der Bewertung	09.11.2023
Datum Beauftragung	09.10.2023	Leasinggeber	Leasys Fleetpool	Lagerplatz	Leasys AKB Zöribg



Fahrzeugausstattung

Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Werkzeugaufnahme	✓
Bordwerkzeug	✓
Warndreieck	✓
Warnweste	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Abschlepphaken	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Verbandskasten	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	300,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	300,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	300,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	300,00€	-	-	300,00€
Pauschale	-300,00€	-	-	-300,00€