


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJDEW1 LPR18987	Erstzulassung	04.02.2021	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	F-LY 1256	Laufleistung	33 373 km
Modell	COMPASS 1.3 T-GDI I4 4xe S 4WD Auto				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	13.03.2024	Sachverständigen ID-Nr.	5178488	Datum der Bewertung	15.05.2024
Datum Beauftragung	13.03.2024	Leasinggeber	Leasys Privat Leasing	Lagerplatz	83395 Leasys AH Staller Freilassing i2i



Fahrzeugausstattung

Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Verbandskasten	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Tasche für das Ladekabel	✓

Reifen

Goodyear 235/45/19 H
Sommerreifen 6.0 mm



Goodyear 235/45/19 H
Sommerreifen 6.0 mm




Goodyear 235/45/19 H
Sommerreifen 7.0 mm

Goodyear 235/45/19 H
Sommerreifen 7.0 mm

Schadendetails

1



Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	50,00€	Gesamtkosten	150,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	20,00%
Intensität	-	Lackierungskosten	100,00€	Abwertung o. MwSt	- 30,00
Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	150,00€	Nettokosten	120,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	50,00€	Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	100,00€	Abwertung o. MwSt	- 30,00
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	150,00€	Nettokosten	120,00€
3		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	407,73€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	30,00€	Gesamtkosten	437,73€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 87,55
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	350,18€
4		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	50,00€	Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	100,00€	Abwertung o. MwSt	- 30,00
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	150,00€	Nettokosten	120,00€
5		Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	212,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	212,50€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	212,50€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.100,23€	Abwertung o. MwSt	-177,55€	Minderwert o. MwSt	922,68€
---------------------	-----------	-------------------	----------	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	100,00€	1,80	180,00€	20,00 %	-36,00€	144,00€
Lackierung	125,00€	2,40	300,00€	20,00 %	-60,00€	240,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	125,00€	1,70	212,50€	-	-	212,50€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	407,73€	20,00 %	-81,55€	326,18€
Pauschale	0,00€	-	-90,00€	-90,00€