


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJE15 MPR85316	Erstzulassung	28.04.2022	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	WI-FP 1786	Laufleistung	19 218 km
Modell	COMPASS 1.3 GSE T4 110kW Limited DCT				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	09.10.2023	Sachverständigen ID-Nr.	4808231	Datum der Bewertung	17.11.2023
Datum Beauftragung	11.10.2023	Leasinggeber	Leasys Fleetpool	Lagerplatz	Leasys AKB Zöribg



Fahrzeugausstattung

Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Werkzeugaufnahme	✓
Bordwerkzeug	✓
Warndreieck	✓
Warnweste	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Abschlepphaken	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Verbandskasten	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Bordmappe komplett	✗

Reifen

Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm










Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	19,25€
		Position	-	Reparaturkosten	10,00€	Gesamtkosten	29,25€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	29,25€
5		Bauteil	Geräuschdämmung Motorhaube	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	68,32€
		Position	-	Reparaturkosten	20,00€	Gesamtkosten	88,32€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	88,32€
6		Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	18,61€
		Position	-	Reparaturkosten	10,00€	Gesamtkosten	28,61€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	28,61€
7		Bauteil	Pauschale Kraftstoff	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Anmerkungen

nasses kfz

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	146,18€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	146,18€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	100,00€	0,40	40,00€	-	-	40,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	106,18€	-	-	106,18€
Pauschale	-28,61€	-	-	-28,61€