

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJEC19 MPR84525	Erstzulassung	20.04.2022	Außenfarbe	Inconnu
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	WI-FP 1734	Laufleistung	26 992 km
Modell	COMPASS 1.3 GSE T4 110kW Limited DCT				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	05.06.2024	Sachverständigen ID-Nr.	5341908	Datum der Bewertung	20.06.2024
Datum Beauftragung	05.06.2024	Leasinggeber	Leasys Fleetpool	Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Warndreieck	✓
Warnweste	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Verbandskasten	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Falken 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	80,00€	Gesamtkosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	80,00€	Nettokosten	80,00€
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Anmerkungen

Nasses KFZ

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	330,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	330,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	100,00€	0,80	80,00€	-	-	80,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	250,00€	-	-	250,00€
Pauschale	-250,00€	-	-	-250,00€