

**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA3 PPS79644	Erstzulassung	28.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	EU-FA 1082	Laufleistung	32 121 km
Modell	COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybrid Limited				

**Auftragsdaten**

Eingangsdatum	25.07.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6284022	Datum der Bewertung	06.08.2025
Datum Beauftragung	25.07.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Buch



**Fahrzeugausstattung**


**Lose Teile**

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**


Kompressor Nothilfe	✗
Füllflasche Nothilfekit	✗
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓







**Reifen**



**Schadendetails**

	Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
	Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
	Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>

## DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	1,60	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	112,00€	Gesamtkosten	328,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,40	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	216,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>328,00€</b>
3		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	401,01€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	436,01€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>436,01€</b>
4		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	80,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>80,00€</b>
5		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	107,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	72,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	107,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>107,00€</b>
6		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	107,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	72,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	107,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>107,00€</b>
7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	153,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	153,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>153,00€</b>

## Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.461,01€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	1.461,01€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------

**Zusammenfassung der Arbeitskosten**

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	3,10	217,00€	-	-	217,00€
Lackierung	90,00€	4,00	360,00€	-	-	360,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	90,00€	1,70	153,00€	-	-	153,00€

**Verschiedene**

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	651,01€	-	-	651,01€
Pauschale	-170,00€	-	-	-170,00€