

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Limited Plug-In Hybrid 4WD

Auftr.-Nr: EU EC 1999

VIN: ZACNJeca4PPS78745


Kilometerstand: 9.250 km

Erstzulassung: 28.02.2024




Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Leasingfahrzeubewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		L / P Vertr. Nr.	Auftraggeber Jeremy Böde	Telefonnummer
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland, . .		E-Mail contratmanagement@leasys.com	
Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1		Plz 65428	Ort Rüsselsheim	Tel.(Privat) Dortmund
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto
Umsatzsteuer ja	§25a nein	Rückgabedatum		Steuernummer

Fahrzeugdaten	Hersteller Jeep	Typ Compass Limited Plug-In Hyb..	Modell 1.3 Plug-In Hybrid EU6d, Limited (E..			
VIN	ZACNJECA4PPS78745	Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Hybr.B/E ext. aufl.	KBA-Schlüssel 1727/AVO	
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 28.02.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 11,4
Gesamtfahrt. lt. Halter 1 km	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 9.250 km	max. km-Stand bei Übergabe k. A.		Raucherfahrzeug k. A.	Hubraum (ccm) 1332	HU 02/25
Farbe Alpine White (Vr-296)	Lackierung Andere	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.		
Scheckheft nicht vollständig	Scheckheft Bemerkung					
Polster PREM CLOTH/VINYL LO..	Polsterfarbe Andere	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Euro6d	CO-Emission (g/km) 45 (NEFZ)		
Ehemalige Nutzung keine Angabe	Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.			

Ausstattung	Serienausstattung:					
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Alarmanlage					Anhänger-Stabilisierungs-Programm
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb					Armlehne vorn
Audioseitem: UConnect Smartouch (Touchsc..	Außenspiegel elektr. anklappbar					Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..
Außenspiegel Wagenfarbe	Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor					Beifahrerairbag abschaltbar
Bi-Xenon-Scheinwerfer	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert					Dachreling
Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)					Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (F..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent					Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Intelligent Geschwin..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent					Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenreken..
Fensterheber elektrisch vorn	Getriebe Automatik - (6-Stufen)					Heckleuchten LED
Hybrid 140 kW (Motor 1,3 Ltr. - 96 kW)	Induktionsladeschale für Smartphone					Info-Center (EVIC) mit 7'-Display
Info-Center mit 10,25' Display	Innenraumfilter: Pollenfilter					Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig					Klimaautomatik 2-Zonen
Kopf-Airbag-System	Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hint..					Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver..	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver.					Lenkrad mit Multifunktion
Lenkspalte (Lenkrad) mechan. verstellbar	Licht- und Regensensor					LM-Felgen
Modellpflege	Nebelscheinwerfer LED					Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch					Plug-in Hybrid-Technologie
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	Radstand 2636 mm					Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Rücksitzlehnen geteilt/klappbar					Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor					Scheinwerfer LED
Schließ-/Startsystem Keyless Go	Seitenairbag					Seitenairbag vorn
Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitz vorn links verstellbar (6-fach)					Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
Sitzlehne vorn rechts klappbar	Sonnenblenden mit Spiegel					Start/Stop-Anlage
Steckdose 230V	Tagfahrlicht LED					Türgriff außen Wagenfarbe
Verglasung getönt	Verglasung hinten abgedunkelt					Zentralverriegelung

	Sonderausstattung:					
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) ..	Mobile Online Dienste Live Service					Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
Sonderlackierung	Winter-Paket					
Vorschäden It. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):						
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein			Vorschadenhöhe 0,00 €
Vorschäden It. Bewerter:						
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -			Vorschadenhöhe 0,00 €

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja											
Optischer Zustand												
LNR	Beschreibung - Reparaturart						Reparaturkosten	Anteil	Minderwert			
1.	Servicenachweise fehlen						650,00 €	100 %	650,00 €			
Zwischensumme (Netto)							650,00 €		650,00 €			
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung												
LNR	Beschreibung - Reparaturart						Reparaturkosten	Anteil	Minderwert			
1.	Ersatzrad / Tirefit - Reifenreparaturset komplett fehlt - erneuern						130,00 €	100 %	130,00 €			
2.	Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung fällig - durchführen						150,00 €	100 %	150,00 €			
Zwischensumme (Netto)							280,00 €		280,00 €			
Fehlteile und Dienstleistungen												
LNR	Beschreibung - Reparaturart						Reparaturkosten	Anteil	Minderwert			
---	---						---	---	---			
Zwischensumme (Netto)							0,00 €		0,00 €			
Summe Minderwerte												
Optischer Zustand							650,00 €		650,00 €			
Technischer Zustand							280,00 €		280,00 €			
Fehlteile und Dienstleistungen							0,00 €		0,00 €			
Endbetrag (Netto)							930,00 €		930,00 €			
19% Mehrwertsteuer							176,70 €		176,70 €			
Endbetrag (Brutto)							1.106,70 €		1.106,70 €			
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral												
LNR	Beschreibung - Reparaturart						Schadenshöhe	Wertminderung				
---	---						---	---				
Summe							0,00 €	0,00 €				
Lackdicke		Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
Reifen u. Felgen		Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)						Felgenbeschreibung k. A.				
		Reifen vorne 235/45 R19 99W	VL 6,00 mm (Falken)					VR 6,00 mm (Falken)				
		Reifen hinten 235/45 R19 99W	HL 6,00 mm (Falken)					HR 6,00 mm (Falken)				
		Zweiter Reifensatz k. A.						Felgenbeschreibung k. A.				
		Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)					VR k. A. (k. A.)				
		Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)					HR k. A. (k. A.)				
		Bemerkung						Ausstattung ER k. A.				

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass		Der Fahrzeugeigentümer übergibt:		
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt		Zulassungsbescheinigung Teil I	Zulassungsbescheinigung Teil II	
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,		Alle Fahrzeugschlüssel		
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,		COC-Papiere	Kundendienstscheckheft	
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,		Verbandskasten	Werkzeug	
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.		Warndreieck	HU-Bescheinigung	
		Ladekabel	Ladegerät	
		Felgenschlösser	Navigations-Datenträger	
		Windschott	Kundenrechnung	
		Reparaturnachweis	Schlüssel Anhängerkupplung	
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung		
		Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt		
		Zweiter Radsatz		
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 1 km			
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.				

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer