

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Jeremy Böde		Telefonnummer	
Kundendaten		Fahrzeughalter / Leasingnehmer [REDACTED]		E-Mail [REDACTED]	
		Straße [REDACTED]	Plz [REDACTED]	Ort [REDACTED]	Tel.(Privat) [REDACTED]
		Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	
		Umsatzsteuer ja		Steuernummer §25a nein	

Fahrzeugdaten		Hersteller Jeep		Typ Compass Altitude Mild-Hybrid..		Modell 1.5 MultiAir Mild Hybrid EU6d, Altit..				
		VIN ZACNJECA6RPS85683		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1727/BBV		
Kennzeichen OHNE		Erstzulassung 30.07.2024		Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 0	Hubraum (ccm) 1469	HU 07/25
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.		Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 21.573 km		max. km-Stand bei Übergabe 21.573 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) k. A.		
Farbe Black Clear Coat		Lackierung keine Angabe		Reimport k. A.		nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.			
Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung								
Polster PREM CLOTH/VINYL LO..		Polsterfarbe keine Angabe		Getriebe Getriebe 7-Gang - Do..		Schadstoffk. Euro6d	CO ₂ -Emission (g/km) 123-134 (WLTP)			
Ehemalige Nutzung Mietwagen		Eigentum des Kunden k. A.								
Sonstiges		Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.				

Ausstattung		Serienausstattung:					
		Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel schwarz (Hochglanz) Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) .. Klimaautomatik 2-Zonen Mobile Online Dienste Live Service Otto-Partikelfilter (OPF) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Sitz vorn links verstellbar (6-fach) USB-Anschlüsse (2) hinten					
		Audiosystem: UConnect Smartouch (Touchsc.. Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (F.. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Karosserie: 5-türig Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver.. Modellpflege Radstand 2636 mm Scheinwerfer LED Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder					
		Außenpiegel elektr. anklappbar Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Karosserie: 5-türig Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver.. LM-Felgen Motor 1,5 Ltr. - 96 kW M-Air Mild-Hybrid Rückfahrkamera Schließ-/Startsystem Keyless Go Start/Stop-Anlage					
		Sonderausstattung:					
		Nebelscheinwerfer LED Reifen-Reparaturkit Winter-Paket					
Bemerkung		Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 24.07.2025 - Gültig bis 21573 km					
Vorschäden		Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
		Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €	
		Vorschäden lt. Bewerter:					
		Tauschaggregat -	Nachlackierung ja	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €	
		(U) Nachlackierung -> Kotflügel R: Reparierter Schaden (0,00 €) (U) Nachlackierung -> Tür HR: Reparierter Schaden (0,00 €)					
Unfallfreiheit		Unfallfrei = nein					
		reparierte Unfallschäden: 2 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)					



Auftraggeber: Jeremy Böde, KFZ-ID:101323
 KFZ angelegt: 10.07.2025 - 09:34:50
 Bewertung: Jeremy Böde 27.07.2025 - 01:17:30
 Kalkulation: nicht zutreffend
 Nachbewertung: nicht zutreffend
 Seite 1/3

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand



Heckklapengriff - Kratzer - Polieren	50,00 €
Heckscheibe Aufkleber entfernen	10,00 €
Nachlackierte Bauteile - WM	300,00 €
Stoßfänger H - Kratzer - Polierein	60,00 €
Zwischensumme	420,00 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
									217 µ		144 µ

Technischer Zustand

Zwischensumme	0,00 €
Bemerkung zum technischen Zustand:	
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.	
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.	
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.	
Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.	
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.	
Fahrzeug verunreinigt und nass	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	215/60 R17 100V	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	215/60 R17 100V	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Endbetrag

Optischer Zustand	420,00 €
Technischer Zustand	0,00 €
Endbetrag (Netto)	420,00 €
19 % Mehrwertsteuer	79,80 €
Endbetrag (Brutto)	499,80 €

Auftraggeber: Jeremy Böde, KFZ-ID:101323
 KFZ angelegt: 10.07.2025 - 09:34:50
 Bewertung: Jeremy Böde 27.07.2025 - 01:17:30
 Kalkulation: nicht zutreffend
 Nachbewertung: nicht zutreffend
 Seite 2/3

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis	
<ul style="list-style-type: none"> - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. 				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto	
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
<ul style="list-style-type: none"> - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. 					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung ja	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
(U) Nachlackierung -> Kotflügel R: Reparierter Schaden (0,00 €)					
(U) Nachlackierung -> Tür HR: Reparierter Schaden (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrtleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Altitude Mild-Hybrid FWD

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZACNJECA6RPS85683



Kilometerstand: 21.573 km

Erstzulassung: 30.07.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe











Schadensbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Altitude Mild-Hybrid FWD

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZACNJEC6RPS85683

Kilometerstand: 21.573 km

Erstzulassung: 30.07.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger H - Kratzer - Polierein



Stoßfänger H - Kratzer - Polierein



Heckklapengriff - Kratzer - Polieren



Heckklapengriff - Kratzer - Polieren



Heckscheibe Aufkleber entfernen