

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: S96800

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Jeremy Böde		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH		E-Mail contractmanagement@leasys.com		
Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1		Plz 65428	Ort Rüsselsheim	Tel.(Privat) Dortmund	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	

Fahrzeugdaten	Hersteller Jeep	Typ Compass Altitude Mild-Hybrid..	Modell 1.5 MultiAir Mild Hybrid EU6d, Altit..			
VIN ZACNJECA6RPS96800		Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1727/BBV	
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 11.09.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 0
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 7.327 km	max. km-Stand bei Übergabe 7.327 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) k. A.
Farbe GRIGIO MODA (GRAPHITE GREY ME..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.		
Scheckheft nicht vollständig	Scheckheft Bemerkung					
Polster PREM CLOTH/VINYL LO..	Polsterfarbe keine Angabe	Getriebe Getriebe 7-Gang - Do..	Schadstoffk. Euro6d	CO ₂ -Emission (g/km) 123-134 (WLTP)		
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.			


Ausstattung	Serienausstattung:								
Antriebsart: Frontantrieb		Audiosystem: UConnect Smartouch (Touchsc.. Außenspiegel elektr. anklappbar							
Außenspiegel schwarz (Hochglanz)		Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (F.. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent							
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) ..		Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Karosserie: 5-türig							
Klimaautomatik 2-Zonen		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver.. LM-Felgen							
Mobile Online Dienste Live Service		Modellpflege							
Otto-Partikelfilter (OPF)		Motor 1,5 Ltr. - 96 kW M-Air Mild-Hybrid							
Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Rückfahrkamera							
Sitz vorn links verstellbar (6-fach)		Scheinwerfer LED							
USB-Anschlüsse (2) hinten		Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder							
Sonderausstattung:		Schließ-/Startsystem Keyless Go							
Nebelscheinwerfer LED		Start/Stop-Anlage							
Reifen-Reparaturkit		Winter-Paket							
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 29.07.2025 - Gültig bis 7327 km								
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):								
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €				
	Vorschäden lt. Bewerter:								
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja								

Gebrauchtfahrzeugbewertung



Auftr.-Nr: S96800

Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand



L



R

Motorhaube Steinschlag-Smart
Türeinstieg HL-Delle

Zwischensumme

150,00 €
120,00 €
270,00 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Zwischensumme **0,00 €**

Bemerkung zum technischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.

Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.

Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.

Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.

Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.

Fahrzeug verunreinigt und nass

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	215/60 R17 100V	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	215/60 R17 100V	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag

Optischer Zustand	270,00 €
Technischer Zustand	0,00 €
Endbetrag (Netto)	270,00 €
19 % Mehrwertsteuer	51,30 €
Endbetrag (Brutto)	321,30 €

Auftraggeber: Jeremy Böde, KFZ-ID:102113

KFZ angelegt: 15.07.2025 - 09:31:53

Bewertung: Jeremy Böde 08.08.2025 - 08:21:03

Kalkulation: nicht zutreffend

Nachbewertung: nicht zutreffend

Seite 2/3

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: S96800

Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers**Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass**

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Herainnahmepreis	0,00 €	Netto
USt. 0,00 €	(19 %)	
0,00 €		Brutto

Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden				
Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €
Vorschäden lt. Bewerter:				
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Altitude Mild-Hybrid FWD

Auftr.-Nr: S96800
VIN: ZACNJECA6RPS96800
Kilometerstand: 7.327 km
Erstzulassung: 11.09.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Altitude Mild-Hybrid FWD

Auftr.-Nr: S96800

VIN: ZACNJeca6RPS96800

Kilometerstand: 7.327 km

Erstzulassung: 11.09.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Motorhaube Steinschlag-Smart



Motorhaube Steinschlag-Smart



Türeinstieg HL-Delle



Türeinstieg HL-Delle