

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Onur Alamdar		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH			E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	

Fahrzeugdaten	Hersteller Jeep	Typ Compass Altitude Mild-Hybrid..	Modell 1.5 MultiAir Mild Hybrid EU6d, Altit..			
VIN ZACNJECA7RPS87135		Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1727/BBV	
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 28.05.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 0
Gesamtfahr. lt. Halter k. A.	Gesamtfahr. lt. Km-Zähler 26.434 km	max. km-Stand bei Übergabe 26.435 km	Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 07/25	Letzter KD (km) 26.431 km	
Farbe GRIGIO MODA (GRAPHITE GREY ME..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) 14.998 km		
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung					
Polster PREM CLOTH/VINYL LO..	Polsterfarbe Schwarz	Getriebe Getriebe 7-Gang - Do..	Schadstoffk. Euro6d	CO ₂ -Emission (g/km) 123-134 (WLTP)		
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.			

Ausstattung	Serienausstattung:								
Antriebsart: Frontantrieb		Audiosystem: UConnect Smartouch (Touchsc.. Außenspiegel elektr. anklappbar							
Außenspiegel schwarz (Hochglanz)		Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (F.. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent							
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) ..		Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Karosserie: 5-türig							
Klimaautomatik 2-Zonen		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver.. LM-Felgen							
Mobile Online Dienste Live Service		Modellpflege							
Otto-Partikelfilter (OPF)		Motor 1,5 Ltr. - 96 kW M-Air Mild-Hybrid							
Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Rückfahrkamera							
Sitz vorn links verstellbar (6-fach)		Scheinwerfer LED							
USB-Anschlüsse (2) hinten		Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder							
Sonderausstattung:		Schließ-/Startsystem Keyless Go							
Nebelscheinwerfer LED		Start/Stop-Anlage							
Bemerkung	Reifen-Reparaturkit								
Winter-Paket									
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):								
Tauschaggregat nein		Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €				
Vorschäden lt. Bewerter:									
Tauschaggregat -		Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja								




Auftraggeber: Onur Alamdar, KFZ-ID:110361
KFZ angelegt: 05.09.2025 - 13:59:06
Bewertung: Onur Alamdar 05.09.2025 - 16:52:45
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend
Seite 1/3

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Kratz..	150,00 €
Stoßfänger H Kratzer - lackieren	487,50 €
Tür HR Kratzer - lackieren	459,52 €
Zwischensumme	1.097,02 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung - ern.	127,00 €
Zwischensumme	127,00 €

Bemerkung zum technischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen. Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen. Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich. Fahrzeug verunreinigt

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		
	Reifen vorne	VL	
	225/60R17 100V	5,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten	HL	
	225/60R17 100V	7,00 mm (Goodyear)	
	Zweiter Reifensatz		
	k. A.		
	Reifen vorne	VL	
	k. A.	k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	
	k. A.	k. A. (k. A.)	
	Bemerkung		Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag

Optischer Zustand	1.097,02 €
Technischer Zustand	127,00 €
Endbetrag (Netto)	1.224,02 €
19 % Mehrwertsteuer	232,56 €
Endbetrag (Brutto)	1.456,58 €

Auftraggeber: Onur Alamdar, KFZ-ID:110361

KFZ angelegt: 05.09.2025 - 13:59:06

Bewertung: Onur Alamdar 05.09.2025 - 16:52:45

Kalkulation: nicht zutreffend

Nachbewertung: nicht zutreffend

Seite 2/3

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis	
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto	
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Altitude Mild-Hybrid FWD

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZACNJEC7RPS87135



Kilometerstand: 26.434 km

Erstzulassung: 28.05.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Altitude Mild-Hybrid FWD

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZACNJEC7RPS87135

Kilometerstand: 26.434 km

Erstzulassung: 28.05.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Kratzer - smart Repair



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Kratzer - smart Repair



Tür HR Kratzer - lackieren



Tür HR Kratzer - lackieren



Stoßfänger H Kratzer - lackieren



Stoßfänger H Kratzer - lackieren



Stoßfänger H Kratzer - lackieren



Stoßfänger H Kratzer - lackieren



Stoßfänger H Kratzer - lackieren