

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Germany GmbH
Hahnstr. 70
60528 Frankfurt am Main

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail duren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Plagemann
Tel. direkt 02421 9869-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

WI I5275E

FIN

ZACPJFCW3NPS11819

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber	0000170229 DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS Germany GmbH, Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt am Main
Ihr Auftrag vom Besichtigung	05.10.2024 07.10.2024, 11:30 Uhr, durch Herrn Thomas Plagemann bei Autohaus Milz & Lindemann GmbH, Am Mühlenteich 4, 52428 Jülich ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	07.10.2024

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

0,00 EUR
0,00 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 137 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Hersteller	05.09.2022 JEEP	Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	Geländewagen Compass 1.3 T4 4xe PLUG-IN HYBRID Automatik S
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZACPJFCW3NPS11819
HSN / TSN	1727 / AVP	Schlüssel-Nr.	40556272
Km-Stand abgelesen	25086	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1332
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 104 V	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FR	A / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 104 V	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FR	A / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 18 104 V	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FR	A / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 104 V	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FR	A / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS, Airbag (mehrstufig) für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags in die Vordersitze integriert, Airbag: Windowbag vorn und hinten, Alarmanlage, Allradsystem Selec-Terrain, Anhängerstabilisierung, Armauflage vorn, verschiebbar, Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning Plus), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Dachreling in schwarz, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrlichtschaltung, automatisch (Lichtsensor), Fahrzeuginformations-Center, voll digital mit individuell konfigurierbarem 10,25"-TFT-Farbdisplay, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsassistent Intelligent, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Abstandsregelung, Getriebe: 6-Gang-Automatik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch abblendend, Keyless Enter-N-Go mit Start/Stopp-Druckknopf, Kindersitzbefestigung ISOFIX, äußere Sitzplätze hinten, Klimaautomatik, 2 Zonen, mit Beschlagssensor, Kopfstützen auf allen Sitzplätzen, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni mit Dach in Kontrastfarbe schwarz, Ladekabel : Mode 2 Ladekabel, Lederschaltknauf, Lenkrad mit integrierten

Bedienelementen für Audiosystem, Bluetooth und Fahrzeuginformations-Center, Lenksäule in Höhe und Reichweite verstellbar, Müdigkeitserkennung, Fahrer, Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Paket: Technologie Limited & (RED), Paket: Winter Limited & (RED), ParkSense Einparkhilfe: Parksensoren vorn und hinten, ParkView Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien, Parkbremse elektromechanisch, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Polster: Sitzpolsterung in Leder, Radiozubehör: Uconnect Box, Radiozubehör: Audiosystem mit 6 Lautsprechern, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsyste mit Anzeige im Display und Warnfunktion, Räder: Leichtmetallräder 19" in Gloss Black, Rücksitzlehne umklappbar im Verhältnis 60/40, Seitenscheibe hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servolenkung, elektrohydraulisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz mit 2-fach elektrisch einstellbarer Lordosenstütze, SmartBeam Fernlichtassistent, Spurhalteassistent LaneSense, Start-Stopp-System, Stoßfänger vorne und hinten, Seitenschweller und Radkästen in Wagenfarbe, Telefon-Zubehör: Induktive Ladestation zum kabellosen Laden Ihres Smartphones, Türgriffe in Wagenfarbe, Uconnect Connectivity und Live Services, Verkehrszeichenerkennung intelligente, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 06.11.2023 bei Kilometerstand 15.034
nächste Wartung: am 06.11.2024 bei Kilometerstand 35.034

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeföhrten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Thomas Plagemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Germany GmbH
Hahnstr. 70
60528 Frankfurt am Main

FIN	ZACPJFCW3NPS11819	
km-St.	25086	
Fz-Kl.	M1G	Geländefz. Pers. bef.
Aufbau	AF	Mehrzweckfahrzeug
Herst.	1727	FCA Italy (I)
Typ	AVP	MP
Var.	00000	
zGM	2400 kg	
EZ	05.09.2022	
Kunden-Nr.	0000170229	

Kennzeichen WI I5275E

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B082740000168 0 vom
07.10.2024
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug bereits abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet

Ihr Sachverständiger
Thomas Plagemann