

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Limited Plug-In Hybrid 4WD

Auftr.-Nr: S20847

VIN: ZACPJFCW9NPS20847





Kilometerstand: 49.547 km


Erstzulassung: 21.12.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Leasingfahrzeubewertung

Auftr.-Nr: S20847

Kennzeichen: WI-I7705E

		L / P Vertr. Nr.	Auftraggeber	Telefonnummer
Kundendaten		Steffen Honnef		
Fahrzeughalter / Leasingnehmer	Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland, . .		E-Mail	
Straße	Plz	Ort	Tel.(Privat)	
Friedrich-Lutzmann-Ring 1	65428	Rüsselsheim	Dortmund	
Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	
Umsatzsteuer ja	§25a nein	Rückgabedatum	Steuernummer	

Fahrzeugdaten	Hersteller Jeep	Type Compass Limited Plug-In Hyb..	Modell 1.3 Plug-In Hybrid EU6d, Limited (E..				
VIN	ZACPJFCW9NPS20847	Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Hybr.B/E ext. aufl.	KBA-Schlüssel 1727/AVO		
Kennzeichen WI-I7705E	Erstzulassung 21.12.2022	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 11,4	Hubraum (ccm) 1332
Gesamtfahrt. lt. Halter 1 km	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 49.547 km	max. km-Stand bei Übergabe k. A.		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) k. A.	
Farbe Alpine White (Vr-296)	Lackierung keine Angabe	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.			
Scheckheft keine Angabe	Scheckheft Bemerkung						
Polster CLOTH/VINYL BLK SUS..	Polsterfarbe keine Angabe	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Euro6d	CO-Emission (g/km) 45 (NEFZ)			
Ehemalige Nutzung keine Angabe	Eigentum des Kunden k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.				

Ausstattung	Serienausstattung:						
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Alarmanlage						Anhänger-Stabilisierungs-Programm
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb						Armlehne vorn
Audiosystem: UConnect Smartouch (Touchsc..	Außenspiegel elektr. anklappbar						Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..
Außenspiegel Wagenfarbe	Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor						Beifahrerairbag abschaltbar
Bi-Xenon-Scheinwerfer	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert						Dachreling
Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)						Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (F..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent						Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Intelligentes Geschwin..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent						Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenreken..
Fensterheber elektrisch vorn	Getriebe Automatik - (6-Stufen)						Heckleuchten LED
Hybrid 140 kW (Motor 1,3 Ltr. - 96 kW)	Induktionsladeschale für Smartphone						Info-Center (EVIC) mit 7'-Display
Info-Center mit 10,25' Display	Innenraumfilter: Pollenfilter						Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig						Klimaautomatik 2-Zonen
Kopf-Airbag-System	Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hint..						Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver..	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver..						Lenkrad mit Multifunktion
Lentsäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	Licht- und Regensensor						LM-Felgen
Modellpflege	Nebelscheinwerfer LED						Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch						Plug-in Hybrid-Technologie
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	Radstand 2636 mm						Reifendruck-Kontrollsyste
Rückfahrkamera	Rücksitzlehnen geteilt/klappbar						Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor						Scheinwerfer LED
Schließ-/Startsystem Keyless Go	Seitenairbag						Seitenairbag vorn
Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitz vorn links verstellbar (6-fach)						Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
Sitzlehne vorn rechts klappbar	Sonnenblenden mit Spiegel						Start/Stop-Anlage
Steckdose 230V	Tagfahrlicht LED						Türgriff außen Wagenfarbe
Verglasung getönt	Verglasung hinten abgedunkelt						Zentralverriegelung
Sonderausstattung:							
2-Farben-Lackierung	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) .. Reifen-Reparaturkit						
Winter-Paket							

Vorschäden	Vorschäden It. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
Vorschäden It. Bewerter:				
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: S20847
Kennzeichen: WI-I7705E

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja																			
Optischer Zustand																				
LNR	Beschreibung - Reparaturart				Reparaturkosten		Anteil	Minderwert												
---	---				---		---	---												
Zwischensumme (Netto)				0,00 €		0,00 €														
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung																				
LNR	Beschreibung - Reparaturart				Reparaturkosten		Anteil	Minderwert												
1.	Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung fällig - durchführen				150,00 €		100 %	150,00 €												
Zwischensumme (Netto)				150,00 €		150,00 €														
Bemerkung zum technischen Zustand:																				
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.																				
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.																				
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.																				
Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.																				
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.																				
Fehlteile und Dienstleistungen																				
LNR	Beschreibung - Reparaturart				Reparaturkosten		Anteil	Minderwert												
---	---				---		---	---												
Zwischensumme (Netto)				0,00 €		0,00 €														
Summe Minderwerte																				
Optischer Zustand				0,00 €		0,00 €														
Technischer Zustand				150,00 €		150,00 €														
Fehlteile und Dienstleistungen				0,00 €		0,00 €														
Endbetrag (Netto)				150,00 €		150,00 €														
19% Mehrwertsteuer				28,50 €		28,50 €														
Endbetrag (Brutto)				178,50 €		178,50 €														
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral																				
LNR	Beschreibung - Reparaturart				Schadenshöhe		Wertminderung													
---	---				---		---													
Summe				0,00 €		0,00 €														
Lackdicke		Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig									
Reifen u. Felgen		Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)									Felgenbeschreibung k. A.									
		Reifen vorne 235/55 R18 100V	VL 6,00 mm (Falken)	VR 6,00 mm (Falken)																
		Reifen hinten 235/55 R18 100V	HL 7,00 mm (Falken)	HR 7,00 mm (Falken)																
		Zweiter Reifensatz k. A.									Felgenbeschreibung k. A.									
		Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)																
		Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)																
		Bemerkung									Ausstattung ER Reifendichtmittel									

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: S20847
Kennzeichen: WI-I7705E

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass		Der Fahrzeugeigentümer übergibt:		
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt		Zulassungsbescheinigung Teil I	Zulassungsbescheinigung Teil II	
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,		Alle Fahrzeugschlüssel		
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,		COC-Papiere	Kundendienstscheckheft	
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,		Verbandskasten	Werkzeug	
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.		Warndreieck	HU-Bescheinigung	
		Ladekabel	Ladegerät	
		Felgenschlösser	Navigations-Datenträger	
		Windschott	Kundenrechnung	
		Reparaturnachweis	Schlüssel Anhängerkupplung	
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung		
		Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt		
		Zweiter Radsatz		
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 1 km			
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.				

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer