

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Limited Plug-In Hybrid 4WD

Auftr.-Nr: S13678

VIN: ZACPJFCWXNPS13678


Kilometerstand: 12.041 km

Erstzulassung: 31.10.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









**Leasingfahrzeubewertung**

Auftr.-Nr: S13678

Kennzeichen: WI-I6336E

		L / P Vertr. Nr.	Auftraggeber	Telefonnummer
<b>Kundendaten</b>		<b>Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland, . :</b>		Steffen Honnef
Straße		Plz	Ort	Tel.(Privat)
Friedrich-Lutzmann-Ring 1		65428	Rüsselsheim	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto
Umsatzsteuer ja	§25a nein	Rückgabedatum		Steuernummer

<b>Fahrzeugdaten</b>	Hersteller Jeep	Typ Compass Limited Plug-In Hyb..	Modell 1.3 Plug-In Hybrid EU6d, Limited (E..			
VIN	ZACPJFCWXNPS13678	Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Hybr.B/E ext. aufl.	KBA-Schlüssel 1727/AVO	
Kennzeichen WI-I6336E	Erstzulassung 31.10.2022	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 11,4
Gesamtfahrt. lt. Halter 1 km	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 12.041 km	max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug k. A.	Hubraum (ccm) 1332	HU 01/25
Farbe GRIGIO MODA (GRAPHITE GREY ME..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	letzter KD am k. A.	nächster KD (km) k. A.	
Scheckheft keine Angabe	Scheckheft Bemerkung					
Polster CLOTH/VINYL BLK SUS..	Polsterfarbe keine Angabe	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Euro6d	CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) 45 (NEFZ)		
Ehemalige Nutzung keine Angabe	Eigentum des Kunden k. A.					
<b>Sonstiges</b>	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.			

<b>Ausstattung</b>	<b>Serienausstattung:</b>					
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Alarmanlage		Anhänger-Stabilisierungs-Programm			
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb		Armlehne vorn			
Audiosystem: UConnect Smartouch (Touchsc..	Außenspiegel elektr. anklappbar		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..			
Außenspiegel Wagenfarbe	Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor		Beifahrerairbag abschaltbar			
Bi-Xenon-Scheinwerfer	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Dachreling			
Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle			
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (F..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent			
Fahrassistenz-System: Intelligentes Geschwin..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkenn..			
Fensterheber elektrisch vorn	Getriebe Automatik - (6-Stufen)		Heckleuchten LED			
Hybrid 140 kW (Motor 1,3 Ltr. - 96 kW)	Induktionsladeschale für Smartphone		Info-Center (EVIC) mit 7'-Display			
Info-Center mit 10,25' Display	Innenraumfilter: Pollenfilter		Innenspiegel mit Abblendautomatik			
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig		Klimaautomatik 2-Zonen			
Kopf-Airbag-System	Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hint..		Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)			
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver..	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver..		Lenkrad mit Multifunktion			
Lensäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	Licht- und Regensensor		LM-Felgen			
Modellpflege	Nebelscheinwerfer LED		Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..			
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch		Plug-in Hybrid-Technologie			
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	Radstand 2636 mm		Reifendruck-Kontrollsystem			
Rückfahrkamera	Rücksitzlehnen geteilt/klappbar		Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d			
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor		Scheinwerfer LED			
Schließ-/Startsystem Keyless Go	Seitenairbag		Seitenairbag vorn			
Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitz vorn links verstellbar (6-fach)		Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder			
Sitzlehne vorn rechts klappbar	Sonnenblenden mit Spiegel		Start/Stop-Anlage			
Steckdose 230V	Tagfahrlicht LED		Türgriff außen Wagenfarbe			
Verglasung getönt	Verglasung hinten abgedunkelt		Zentralverriegelung			
<b>Sonderausstattung:</b>						
2-Farben-Lackierung	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) .. Reifen-Reparaturkit					
Winter-Paket						

<b>Vorschäden It. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>				
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
<b>Vorschäden It. Bewerter:</b>				
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €

**Leasingfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: S13678  
Kennzeichen: WI-I6336E

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
<b>Optischer Zustand</b>											
<b>LNR</b>	<b>Beschreibung - Reparaturart</b>		<b>Reparaturkosten</b>	<b>Anteil</b>	<b>Minderwert</b>						
1.	Dach Dellen - Instandsetzen		160,00 €	100 %	160,00 €						
2.	Einstieg HR Delle Kratzer - Instandsetzen		250,00 €	100 %	250,00 €						
3.	Heckscheibe Beklebt - entfernen		10,00 €	100 %	10,00 €						
4.	Tür HR Kratzer - Smart Repair		150,00 €	100 %	150,00 €						
<b>Zwischensumme (Netto)</b>			<b>570,00 €</b>		<b>570,00 €</b>						
<b>Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung</b>											
<b>LNR</b>	<b>Beschreibung - Reparaturart</b>		<b>Reparaturkosten</b>	<b>Anteil</b>	<b>Minderwert</b>						
1.	Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung fällig - durchführen		150,00 €	100 %	150,00 €						
<b>Zwischensumme (Netto)</b>			<b>150,00 €</b>		<b>150,00 €</b>						
<b>Bemerkung zum technischen Zustand:</b>											
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.											
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.											
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.											
Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.											
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.											
Fahrzeug verunreinigt und nass											
<b>Fehlteile und Dienstleistungen</b>											
<b>LNR</b>	<b>Beschreibung - Reparaturart</b>		<b>Reparaturkosten</b>	<b>Anteil</b>	<b>Minderwert</b>						
---	---		---	---	---						
<b>Zwischensumme (Netto)</b>			<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>						
<b>Summe Minderwerte</b>											
Optischer Zustand			570,00 €		570,00 €						
Technischer Zustand			150,00 €		150,00 €						
Fehlteile und Dienstleistungen			0,00 €		0,00 €						
<b>Endbetrag (Netto)</b>			<b>720,00 €</b>		<b>720,00 €</b>						
<b>19% Mehrwertsteuer</b>			<b>136,80 €</b>		<b>136,80 €</b>						
<b>Endbetrag (Brutto)</b>			<b>856,80 €</b>		<b>856,80 €</b>						
<b>Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral</b>											
<b>LNR</b>	<b>Beschreibung - Reparaturart</b>		<b>Schadenshöhe</b>		<b>Wertminderung</b>						
---	---		---		---						
<b>Summe</b>			<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>						
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

**Leasingfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: S13678  
Kennzeichen: WI-I6336E

Reifen u. Felgen			Reifenart (montiert)	Felgenbeschreibung			
<b>Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)</b>			<b>k. A.</b>				
Reifen vorne	VL		VR				
<b>235/55 R18 104V</b>	<b>6,00 mm (Dunlop)</b>		<b>6,00 mm (Dunlop)</b>				
Reifen hinten	HL		HR				
<b>235/55 R18 104V</b>	<b>6,00 mm (Dunlop)</b>		<b>6,00 mm (Dunlop)</b>				
Zweiter Reifensatz			Felgenbeschreibung				
<b>k. A.</b>			<b>k. A.</b>				
Reifen vorne	VL		VR				
<b>k. A.</b>	<b>k. A. (k. A.)</b>		<b>k. A. (k. A.)</b>				
Reifen hinten	HL		HR				
<b>k. A.</b>	<b>k. A. (k. A.)</b>		<b>k. A. (k. A.)</b>				
Bemerkung			Ausstattung ER				
			<b>Reifendichtmittel</b>				

## Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: S13678  
Kennzeichen: WI-I6336E

<b>Bestätigung des Fahrzeugeigentümers</b>					
<b>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</b>		<b>Der Fahrzeugeigentümer übergibt:</b>			
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt		Zulassungsbescheinigung Teil I	Zulassungsbescheinigung Teil II		
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,		Alle Fahrzeugschlüssel			
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,		COC-Papiere	Kundendienstscheckheft		
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,		Verbandskasten	Werkzeug		
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.		Warndreieck	HU-Bescheinigung		
		Ladekabel	Ladegerät		
		Felgenschlösser	Navigations-Datenträger		
		Windschott	Kundenrechnung		
		Reparaturnachweis	Schlüssel Anhängerkupplung		
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
		Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
		Zweiter Radsatz			
<b>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</b>					
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
<b>Wichtige Eckdaten</b>					
<b>Vorschäden</b>	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
	weitere Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 1 km				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Limited Plug-In Hybrid 4WD

Auftr.-Nr: S13678

VIN: ZACPJFCWXNPS13678

Kilometerstand: 12.041 km

Erstzulassung: 31.10.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Heckscheibe Beklebt - entfernen



Heckscheibe Beklebt - entfernen



Dach Dellen - Instandsetzen




Dach Dellen - Instandsetzen



Dach Dellen - Instandsetzen



Einstieg HR Delle Kratzer - Instandsetzen



Einstieg HR Delle Kratzer - Instandsetzen




Einstieg HR Delle Kratzer - Instandsetzen



Tür HR Kratzer - Smart Repair



Tür HR Kratzer - Smart Repair



Tür HR Kratzer - Smart Repair