

BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.

AUTOMOTIVE

Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI)

Tel. 0227091392 - Fax 0102790221

Piva: 11498640157

e-mail: automotive@it.bureauveritas.com

Perizia Nr.

Relazione di perizia per
BCA Italia Srl

Ramo Sinistro

Perizia

Assicurato

Controparte

Impresa Controparte

Esercizio

2025

Sinistro numero

Codice / Agenzia

Data sinistro

26/09/2025

Codice Perito

Codice liquidatore

Numero Polizza

Il Danneggiato può recuperare l'IVA

Data incarico 26/09/2025	Data primo rilievo 30/09/2025	Località DENICAR VIA MONSIGNOR	C/O RIP	Riparazioni DA INIZIARE	Foto	Privilegio a favore di	Scade il
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------	----------------------------	------	------------------------	----------


Da Certificato di proprietà BCA Italia Srl - Via Emilia 143 a Montanoso Lombardo (LO)	Già Targa
Locatario / Comproprietario	Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione) ALFA ROMEO Giulietta (2010-21) Giulietta 2.0 JTDM-2 175 CV TCT Distinctive	Targa EW505LF	Telaio	1° Immatricolazione
--	------------------	--------	---------------------

Stato d'uso MEDIOCRE	Km 151826	Pneumatici % 50	Colore ROSSO	Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO	Coerenza del danno	Tipo perizia	
Allestimenti / Dotazioni							

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.	Posti nr. 0	Assi nr. 0				
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie					

Voci di Danno / Operazioni di ripristino	SR		LA		VE		ME	Listino	SC %	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi * (IVA esclusa)
	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo					
1 Codice Ricambio Ripristino cerchio in lega 17 ant Sx									80,00		80,00
1 Codice Ricambio Ripristino cerchio in lega 17 Ant Dx									80,00		80,00
1 Codice Ricambio Ripristino cerchio in lega 17 Post Dx									80,00		80,00
1 Codice Ricambio Seconda chiave									150,00		150,00
1 156096901 Paraurti ant.	S	1,00	S		S	2,90		525,98			525,98
1 156091421 Calotta retrovisore est. primer	SX	L	0,10	L	L	0,20					
1 6000634838 Porta post.	SX	L	0,55	L	L	1,15					
1 50509442 Braccio con spazzola tergilunotto	S		S		S			36,51			36,51
1 156093406 Paraurti post. primer	M	1,10	M		M	2,80					



Riparatore	Totali Tempi	SR	LA	VE	ME	Totali Ricambi
		2,75		7,05		952,49
Supplemento doppiostrato ore 1,06	Supplemento Finitura ore 0,81	Tempo aggiuntivo per verniciatura ore 1,60		Totali Tempi Supplementari ore 3,47		Totali Tempi VE ore 10,52
Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N) 30.850,00	Ricambi	IMPOSIBILE 952,49	IVA 209,55		TOTALE 1.162,04
Insufficienza Assicurativa (C-A) / C x 100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / N x 100 =	Materiale di Consumo ore 10,52 x € 13,00		136,76	30,09	166,85
Danni A.R.D. Totale imponibile 1.620,05		Uso Dime				
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore 13,27 x € 40,00		530,80	116,78	647,58
Insufficienza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x € 40,00				
Totale (Imponibile) 1.620,05		Smaltimento rifiuti 1,20 % su € 1.620,05				
Totale (Iva Compresa) 1.976,46						
Scoperto % Franchigia		TOTALI 1.620,05		356,41		1.976,46
		Importo richiesto	Importo concordato			
		Osservazioni				
		PNEUMATICI ANT E POST DUNLOP ESTV. 225/45/R17 91 Y NO CDC 1 CHIAVE KIT AVARIA NON VERIFICABILE				
TOTALE 1.976,46						
		Data Consegnna	Firma		Ruolo Nr.	Foglio N.
						1 / 1