


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAREAFGN0 R7684873	Erstzulassung	30.01.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen	EU-FI 1963	Laufleistung	27 473 km
Modell	GIULIA 2.0 Turbo 16V 206kW AT8-Q4 Veloce				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	08.04.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6118174	Datum der Bewertung	08.05.2025
Datum Beauftragung	08.04.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Zörlbig



Fahrzeugausstattung

Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓

Reifen

Maxxis 225/40/19 W
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Maxxis 225/40/19 W
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Maxxis 255/35/19 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Maxxis 255/35/19 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Schadendetails

1		Bauteil	Geruchsneutralisierung	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	70,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	70,00€
		Rauch geruch					

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	63,00€	Gesamtkosten	225,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	162,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	225,00€
4		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	551,42€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	586,42€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	586,42€
5		Bauteil	Ganzjahresreifen 19"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	190,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	190,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	190,00€
6		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	72,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	72,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung Kunststoff	Pauschale	-	Nettokosten	72,00€

Anmerkungen

Raucher Fahrzeug

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.393,42€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	1.393,42€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	2,40	168,00€	-	-	168,00€
Lackierung	90,00€	1,80	162,00€	-	-	162,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	90,00€	0,80	72,00€	-	-	72,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	991,42€	-	-	991,42€
Pauschale	-320,00€	-	-	-320,00€