

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: EU FI1908

Kennzeichen: EU FI1908

		Auftraggeber Christos Michaloudis	Telefonnummer 01608884641				
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH	E-Mail					
Straße Prinzregentenplatz 9	Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat) Dortmund				
Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto				
Umsatzsteuer ja	§25a nein	Steuernummer					
Fahrzeugdaten	Hersteller Alfa Romeo	Typ Giulia Veloce Q4	Modell 2.2 JTDM EU6e, Veloce Q4 (EURO 6..)				
VIN ZAREAFGNXR7684816	Aufbau Limousine	Anzahl Türen 4	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 1742/ABI			
Kennzeichen EU FI1908	Erstzulassung 30.01.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Leistung (kW) 1	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 0	Hubraum (ccm) 2143	HU 01/26
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 9.072 km	max. km-Stand bei Übergabe 9.072 km	Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 01/25	nächster KD in Tagen 186	Letzter KD (km) 6.313 km	
Farbe Andere	Lackierung Andere	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen 12.241 km				
Scheckheft ohne Einträge	Scheckheft Bemerkung						
Polster Andere	Polsterfarbe Andere	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Andere	CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) 141-152 (WLTP)			
Ehemalige Nutzung Unbekannt	Eigentum des Kunden k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.				

Auftraggeber: Christos Michaloudis, KFZ-ID:98991

KFZ angelegt: 25.06.2025 - 10:22:54

Bewertung: Christos Michaloudis 07.07.2025 - 19:31:16

Kalkulation: nicht zutreffend

Nachbewertung: nicht zutreffend

Seite 1/4



## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: EU FI1908  
Kennzeichen: EU FI1908

Ausstattung	Serienausstattung:				
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite				Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anti-Blockier-System (ABS)				Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Allradantrieb	Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad				Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel mit Abblendautomatik				Außenspiegel schwarz, glänzend
Auspuffanlage 2-flutig	Auspuffendrohre schwarz				Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bremsanlage verstärkt	Bremsanlage: Brembo				Bremsassistent (HBA / EBA)
Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltauto..)	Dachhimmel schwarz				Dynamic Steering Torque (DST)
Einstiegsleiste mit Schriftzug (Logo)	Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)				Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrrassistenz-System: aktiver Spurhalteassis..				Fahrrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assi..
Fahrrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fa..	Fahrrassistenz-System: Autonomer Notbrems-..				Fahrrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-H..)
Fahrrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrrassistenz-System: Frontkollisionswarnun..				Fahrrassistenz-System: Müdigkeitserkennung..
Fahrrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..)	Fahrrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..				Fahrrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fahrrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten				Fensterrahmen schwarz
Frontgrill Anthrazit	Frontscheibe infrarot-reflektierend				Fußmatten
Getränkelhalter	Getriebe Automatik - (8-Stufen)				Gurtstraffer
Heckdiffusor	Heckleuchten dunkel getönt				Heckleuchten LED
Innenausstattung: Dachsäule und Dachhimm..	Innenausstattung: Interieurleisten / Mittelkon..				Innenspiegel mit Abblendautomatik
Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Z..)	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz				Karosserie: 4-türig
Keyless-Entry	Klima-Paket				Klimaautomatik 2-Zonen
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten				Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)
Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Led..	Lenkrad (Sport/Leder, unten abgeflacht)				Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..)	Licht- und Regensor				Matrix-LED-Scheinwerfer (Adaptives Scheinw..)
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Modellpflege (2)				Motor 2,2 Ltr. - 154 kW JTDM KAT
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)	Parkbremse elektrisch				Radioempfang Digital (DAB)
Radnabenabdeckungen	Radstand 2820 mm				Regen-Bremssistent (RBA)
Reifen mit Notlaufeigenschaften	Reifen-Reparaturkit				Reifendruck-Kontrollsysteem
Rückfahrkamera	Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)				Rußpartikelfilter
Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6	Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e				Schalt-/Wählhebelgriff Leder perforiert
Schaltpunktanzeige (Gear Shift Indicator)	Scheibenwaschdüsen heizbar				Seitenairbag
Servolenkung (Aktivlenkung)	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A..)				Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Sperrdifferential (Q2)	Sport-Paket				Sport-Pedalerie
Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage				Stoßfänger vorn und hinten im Veloce Design
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung				Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)
Veloce	Veloce-Paket				Warnanlage für Sicherheitsgurte
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung				
Sonderausstattung:					
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adap..)	Bremssättel Rot lackiert				Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten
Infotainment-System: UConnect 3D Nav (Far..)	Innenraumbeleuchtung mit LED (zusätzlich)				Komfort-Paket
Panoramadach / Ausstelldach (Glas)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..				Technologie-Paket
Uni-Lackierung Banchise-Weiß					
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 09.07.2025 - Gültig bis 9072 km				
Vorschäden	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>					
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: EU FI1908  
Kennzeichen: EU FI1908

Optischer Zustand	
	Kühlflüssigkeit Stand - Niedrig - Nachfüllen Ledersitz - Verkratzt - Smart Repair  Zwischensumme
	
	

**Bemerkung zum optischen Zustand:**

Fahrzeug verunreinigt und nass besichtigt.

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Inspektion - Ölwechselservice fällig - durchführen	300,00 €
Zwischensumme	
<b>300,00 €</b>	
<b>Bemerkung zum technischen Zustand:</b>	
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.	
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.	
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.	
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)			Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			k. A.	
	Reifen vorne	VL		VR	
	225/40R19 93W	5,00 mm (andere)		5,00 mm (andere)	
	Reifen hinten	HL		HR	
	225/40R19 93W	5,00 mm (andere)		5,00 mm (andere)	
	Zweiter Reifensatz			Felgenbeschreibung	
	k. A.			k. A.	
	Reifen vorne	VL		VR	
	k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL		HR	
	k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)	
Bemerkung				Ausstattung ER	
				k. A.	

Endbetrag	
Optischer Zustand	250,00 €
Technischer Zustand	300,00 €
Endbetrag (Netto)	<b>550,00 €</b>
19 % Mehrwertsteuer	<b>104,50 €</b>
<b>Endbetrag (Brutto)</b>	<b>654,50 €</b>

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: EU FI1908  
Kennzeichen: EU FI1908

<b>Bestätigung des Fahrzeugeigentümers</b>				
<b>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</b>				Herrinnahmepreis
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,				
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				
<b>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</b>				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
<b>Wichtige Eckdaten</b>				
Vorschäden	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
	Vorschäden lt. Bewerter:			Vorschadenhöhe 0,00 €
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

---

Ort / Datum Bewertung

---

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Alfa Romeo Giulia Veloce Q4

Auftr.-Nr: EU FI1908

VIN: ZAREAFGNXR7684816

Kilometerstand: 9.072 km



Erstzulassung: 30.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Alfa Romeo Giulia Veloce Q4

Auftr.-Nr: EU FI1908  
VIN: ZAREAFGNXR7684816  
Kilometerstand: 9.072 km  
Erstzulassung: 30.01.2024  
Anzahl Halter lt. Kunde: 1  
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - Ölwechselservice fällig - durchführen



Ledersitz - Verkratzt - Smart Repair



Ledersitz - Verkratzt - Smart Repair



Kühlflüssigkeit Stand - Niedrig - Nachfüllen