

Kenteken	1YHG227
Merk Model	Alfa Romeo Stelvio Super 2.2d 160pk/cv 5p RWD Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	1/09/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
18/04/25	79.291	Stockage pneus	Uitvoeren
21/03/25	76.599	75000 km	Uitvoeren
21/03/25	76.599	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
6/11/24	71.869	Stockage pneus	Uitvoeren
5/06/24	0	Expertise kosten	Uitvoeren
26/04/24	64.489	Stockage pneus	Uitvoeren
7/12/23	56.639	60000 km	Uitvoeren
7/12/23	56.639	batterij	Vervangen
7/12/23	56.639	brandstof hoofdfilter	Vervangen
7/12/23	56.639	klein materiaal	
7/12/23	56.639	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/12/23	56.639	luchtfilter	Vervangen
7/12/23	56.639	luchtfilter interieur	Vervangen
7/12/23	56.639	luchtfilter stof pan	Vervangen
7/12/23	56.639	luchtstroommeter	Vervangen
7/12/23	56.639	oliezeef	Vervangen
7/12/23	56.639	remblokken vooraan	Vervangen
31/10/23	55.782	Stockage pneus	Uitvoeren
21/04/23	46.529	Stockage pneus	Uitvoeren
22/11/22	42.086	Stockage pneus	Uitvoeren
3/10/22	39.340	30000 km	Uitvoeren
3/10/22	39.340	klein materiaal	N.v.t.
3/10/22	39.340	milieukost	Uitvoeren
3/10/22	39.340	remvloeistof	Vervangen
1/04/22	28.028	Stockage pneus	Uitvoeren
10/11/21	21.207	Stockage pneus	Uitvoeren
11/10/21	20.466	20000 km	Uitvoeren
11/10/21	20.466	klein materiaal	N.v.t.
11/10/21	20.466	milieukost	Uitvoeren
11/10/21	20.466	oliezeef	Vervangen
14/05/21	11.327	Stockage pneus	Uitvoeren
17/10/20	2.427	banden	Uitvoeren
17/10/20	2.427	wiel balanceren	N.v.t.