

Kenteken	2AXE428
Merk Model	Alfa Romeo Stelvio TI 2.2d 190pk/cv 5p RWD Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	25/08/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
24/06/25	76.681	80000 km	Uitvoeren
24/06/25	76.681	luchtfilter interieur	Vervangen
24/06/25	76.681	oliezeef	Vervangen
24/06/25	76.681	remvloeistof	Vervangen
22/01/25	69.529	AdBlue tank of additief reservoir	Uitvoeren
22/01/25	69.529	diagnose	Uitvoeren
28/11/24	66.869	diagnose	Uitvoeren
9/10/24	65.381	AdBlue-leiding en verwarming	Repareren
9/10/24	65.381	diagnose	Uitvoeren
25/07/24	59.025	60000 km	Uitvoeren
25/07/24	59.025	luchtfilter	Vervangen
25/07/24	59.025	luchtfilter interieur	Vervangen
25/07/24	59.025	oliezeef	Vervangen
26/04/24	5.502	diagnose	Uitvoeren
8/08/23	42.649	luchtfilter interieur	Vervangen
8/08/23	42.649	oliezeef	Vervangen
8/08/23	42.649	onderhoud 2e jaar	Uitvoeren
6/09/22	21.093	20000 km	Uitvoeren
6/09/22	21.093	luchtfilter interieur	Vervangen
6/09/22	21.093	oliezeef	Vervangen
3/11/21	5.196	banden	Uitvoeren
3/11/21	5.196	wiel balanceren	N.v.t.
14/10/21	4.233	bandherstelling	Repareren