



IVECO Daily

35 S 12 D

FIN	ZCFC3358805330338
Kilometerstand	71.200 km
Erstzulassungsdatum	22.04.2020

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	02.09.2025 11:36:07	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Seddiner See
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	ZCFC3358805330338	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	71.200 km	Getriebe	Schaltgetriebe
Fahrzeugart	Pick-Up	Gänge	6
Anzahl Türen	4	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	22.04.2020	Fahrzeugfarbe	Blau
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Lastkraftwagen
Marke	IVECO	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Daily	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	7		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage man.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Navigation	Nein
Dachreling	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Doppelkabine	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe hinten	Nein	Sitzheizung vorne	Nein
Einparkhilfe vorn	Nein	Tempomat	Nein
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen


Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Bridgestone	225/65 R 16 110 R	Winter	Stahl	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Bridgestone	225/65 R 16 110 R	Winter	Stahl	-
Hinten	Links	8,0 mm	Bridgestone	225/65 R 16 110 R	Winter	Stahl	-
Hinten	Rechts	8,0 mm	Bridgestone	225/65 R 16 110 R	Winter	Stahl	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/65 R 16 110 R	Sommer	Stahl	-
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/65 R 16 110 R	Sommer	Stahl	-
-	-	9,0 mm	Pirelli	225/65 R 16 110 R	Sommer	Stahl	-
-	-	9,0 mm	Pirelli	225/65 R 16 110 R	Sommer	Stahl	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



5 | Motorhaube

Typ	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Ersätzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Kotflügel vorne links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Tür vorne rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Tür hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Seitenwand hinten rechts

Delle(n) und Kratzer

>6 cm - 8 cm

Instandsetzen + lackieren

Bei Inspektion festgestellt


Typ

Schweregrad

Reparaturmethode

Ursache

Innenschäden



1 | Wartungsheft


	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



3 | Türverkleidung hinten links

Typ	Gebrochen
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Türverkleidung hinten rechts

Typ	Gebrochen
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

2.153,75 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Fahrzeugbilder

