

BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.

AUTOMOTIVE

Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI)

Tel. 0227091392 - Fax 0102790221

Piva: 11498640157

e-mail: automotive@it.bureauveritas.com

Perizia Nr.

Relazione di perizia per
BCA Italia Srl

Ramo Sinistro

Perizia

Assicurato

Controparte

Impresa Controparte

Esercizio

2025

Sinistro numero

Codice / Agenzia

Data sinistro

26/09/2025

Codice Perito

Codice liquidatore

Numero Polizza

Il Danneggiato può recuperare l'IVA

Data incarico
26/09/2025Data primo rilievo
29/09/2025Località
DENICAR VIA ROMERO 1C/O
RIPRiparazioni
DA INIZIARE

Foto

Privilegio a favore di

Scade il

Da Certificato di proprietà

Già Targa

BCA Italia Srl - Via Emilia 143 a Montanaso Lombardo (LO)

Locatario / Comproprietario

Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione)

FIAT Panda 2^a serie Panda 1.2 Climbing Natural Power

Targa

DV617NB

Telaio

1° Immatricolazione

Stato d'uso

MEDIOCRE

Km
180901

Pneumatici %

50

Colore
ROSSO


Tipo Smalto

METALLIZZATO/DOPPIO

Coerenza del danno

Tipo perizia

Allestimenti / Dotazioni



Codice Omologazione

Per veicoli commerciali

Portata q.li

0

Tara q.li

0

Passo m.

Posti nr.

0

Assi nr.

0

Valore Commerciale (C)

Valore Relitto

Valore per Differenza

Spese Accessorie

Voci di Danno / Operazioni di ripristino

SR

Dif

LA

Dif

VE

Dif

ME

Tempo

Listino

Tempo

SC %

D.M. S.C.

Costo dei Ricambi

* (IVA esclusa)

1 71777600 Paraurti ant. C/primer

M

0,85

M

M

2,40

1 735364612 Modanatura lat. paraurti ant.

SX

S

S

S

32,71

32,71

1 51730821 Parafango ant. Climbing

SX

L

0,30

L

L

0,90

1 71734756 Parafango post. parziale

SX

L

0,75

L

L

1,00

1 46826583 Porta post.

SX

L

0,40

L

L

1,15

1 71777634 Paraurti post. Cross C/primer

L

0,85

L

L

2,40

1 51767630 Porta ant. Active,Actual,Dynamic,Emotion

DX

L

0,50

L

L

1,20

1 46826582 Porta post.

DX

L

0,40

L

L

1,15

1 Codice Ricambio 2 Chiave

150,00

150,00

1 Codice Ricambio Ripristino vernice e trasparente

10,00

Riparatore

Totale Tempi

SR

4,05

LA

VE

20,20

ME

Totale Ricambi

182,71

Supplemento doppiostrato ore 3,03

Supplemento Finitura ore 2,32

Tempo aggiuntivo per verniciatura

ore

1,60

TotaleTempiSupplementari

ore

6,95

Totale Tempi VE

ore 27,15

Valore Assicurato (A)

Valore a Nuovo (N)

1,60

IMPOSIBILE

IVA

TOTALE

15.850,00

182,71

40,20

222,91

Insufficienza Assicurativa

Coefficiente Riduzione

Ricambi

182,71

(C-A) / C x 100 =

(N-C) / N x 100 =

Materiale di Consumo

40,20

Danni A.R.D. Totale imponibile

ore 27,15 x €

ore

13,00

352,95

77,65

430,60

1.783,66

1.783,66

Detrazione sui Ricambi con (*)

Mano d'opera carrozzeria

ore

31,20

x €

40,00

1.248,00

274,56

1.522,56

Insufficienza Assicurativa %

Mano d'opera meccanica

ore

x €

40,00

Totale (Imponibile)

Smaltimento rifiuti

1,20

% su €

1.783,66

1.783,66

Totale (Iva Compresa)

TOTALI

1.783,66

392,41

2.176,07

Scoperto %

Importo richiesto

Importo concordato

Franchigia

Osservazioni

PNEUMATICI ANT E POST GOODRIDE M+S 175/65/R14 82 T

KIT AVARIA NON VERIFICABILE

1 CHIAVI

CDC MANCANTE