



Dotazioni generiche	
Antenna radio/navi	X
Interni puliti/accettabili	V
Veicolo con allestimenti speciali	X
Veicolo con loghi o serigrafie	V
Climatizzatore	V

Elemento rimovibile	
Tappeto vano bagagli	V
Cappelliera	X
Martinetto	V

Documento tecnico	
Carta di circolazione	V
Ultima revisione regolare	V
Libretto di manutenzione	V
Chiave principale	V
Seconda chiave	V
Telecomandi chiavi	X
Chiusure centralizzate funzionanti	V

V - Elemento presente

X - Elemento assente

? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Kleber	215/75/16	estivo	8 mm
Pneumatico ant sx	Kleber	215/75/16	estivo	8 mm
Pneumatico post dx	Kleber	215/75/16	estivo	7 mm
Pneumatico post sx	Kleber	215/75/16	estivo	8 mm
Ruota di scorta				

Dettaglio danni

Componente: Mancata rimozione serigrafie

Lato:

Componente: Fodera cuscino sedile ant.

Lato: SX

Componente: Imbottitura cuscino sedile ant.

Lato: SX

3



Componente: Posacenere ant.

Lato:

4



Componente: Bracciolo sedile ant. dx

Lato:

5



Componente: Cornice griglia

Lato:

6



Componente: Retrovisore est.

Lato: SX

7



Componente: Angolare post. compl.

Lato: SX

8



Componente: Parete lat. post.

Lato: SX

9



Componente: Fanale post.

Lato: DX

10



Componente: Parete lat. post.

Lato: DX

11



Componente: Modanatura parafrango post. parte ant.

Lato: DX

12



Componente: Porta post.

Lato: DX

13



Componente: Retrovisore est.

Lato: DX

14



Componente: Fanalino lat.

Lato: DX

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura

CHECK LIST MECCANICA			
ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE	ESITO CONTROLLO	COMPONENTI IMPATTATE	NOTE
1. MOTORE ACCESO			
Test motore a freddo/caldo	OK		caldo
Rumorosità	OK		
Fumosità	OK		
Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi	OK		
2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE			
Test cambio e frizione da fermo	OK		
Verifica spie freni	OK		
Verifica freno di stazionamento	OK		
3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO			
Climatizzatore (se presente)	OK		
Radio navigatore/Touchscreen (se presente)	NA		
Alzacristalli	OK		
Tergicristalli	OK		
Cinture di sicurezza	OK		
Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD	NA		
Chiusure centralizzate	OK		
4. IMPIANTO ELETTRICO			
Avviamento	OK		
Luci interne ed esterne	OK		
Test spie	OK		
5. LIQUIDI			
Livello liquidi	OK		
6. PNEUMATICI			
Verifica invernali/estivi	Estivo		
Conformità misure con le omologazioni consentite	OK		
Conformità CdV con le omologazioni consentite	OK		
Eventuale presenza danni strutturali	OK		
Eventuale consumo anomalo	OK		
7. ALTRO			
Rumori e vibrazioni anomale	OK		
Sottoscocca	OK		
8. CONFORMITA' GENERALE			
Veicolo in linea con il chilometraggio registrato	OK		
Verifica gravità spia (collegare diagnosi)	NA		
Firma per avvenuta verifica			Data 16/09/2025

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia
 Tel. 800 426 426 - E-mail: servizio.clienti@aldautomotive.com - www.ayvens.com
 COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma
 Società soggetta a direzione e coordinamento DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

