

Dotazioni generiche		Elemento rimovibile		Documento tecnico	
Antenna radio/navi	V	Tappeto vano bagagli	X	Carta di circolazione	V
Interni puliti/accettabili	X	Cappelliera	X	Ultima revisione regolare	V
Veicolo con allestimenti speciali	X	Martinetto	X	Libretto di manutenzione	V
Veicolo con loghi o serigrafie	V			Chiave principale	V
Climatizzatore	V			Seconda chiave	V
				Telecomandi chiavi	X
				Chiusure centralizzate funzionanti	V

V - Elemento presente

X - Elemento assente

? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Nexen	215/75/17	estivo	4.7 mm
Pneumatico ant sx	Nexen	215/75/17	estivo	4.7 mm
Pneumatico post dx	Pirelli	215/75/17	estivo	6.2 mm
Pneumatico post sx	Pirelli	215/75/17	estivo	5.7 mm
Ruota di scorta	Ruotino			

Dettaglio danni

Componente: Smacchiatura Lato:

Componente: Mancata rimozione serigrafie Lato:

Componente: Retrovisore est. Lato: SX

3



4



Componente: Parafango ant. C/modanature Frames Lato: SX

Componente: Parafango ant. C/modanature Frames

Lato: DX

5



Componente: Porta ant.

Lato: DX

6



Componente: Retrovisore est.

Lato: DX

8



Componente: Fanalino lat. arancione

Lato: DX

9



Componente: Montante centr.

Lato: DX

Componente: Porta post.

Lato: DX

10



Componente: Parete lat. post. P/porta scorr. suppl

Lato: DX

11



Componente: Paraurti post. lat. 12/17>

Lato: DX

12



Componente: Scomposizione paraurti

Lato: DX

Componente: Fanale post.

Lato: DX

14



Componente: Fanale post.

Lato: SX

15



Componente: Parete lat. post. P/porta scorr. suppl.

Lato: SX

16



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura

CHECK LIST MECCANICA			
ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE	ESITO CONTROLLO	COMPONENTI IMPATTATE	NOTE
1. MOTORE ACCESO			
Test motore a freddo/caldo	OK		caldo
Rumorosità	OK		
Fumosità	OK		
Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi	OK		
2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE			
Test cambio e frizione da fermo	OK		
Verifica spie freni	OK		
Verifica freno di stazionamento	OK		
3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO			
Climatizzatore (se presente)	OK		
Radio navigatore/Touchscreen (se presente)	NA		
Alzacristalli	OK		
Tergicristalli	OK		
Cinture di sicurezza	OK		
Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD	NA		
Chiusure centralizzate	OK		
4. IMPIANTO ELETTRICO			
Avviamento	OK		
Luci interne ed esterne	OK		
Test spie	OK		
5. LIQUIDI			
Livello liquidi	OK		
6. PNEUMATICI			
Verifica invernali/estivi	Estivo		
Conformità misure con le omologazioni consentite	OK		
Conformità CdV con le omologazioni consentite	OK		
Eventuale presenza danni strutturali	OK		
Eventuale consumo anomalo	OK		
7. ALTRO			
Rumori e vibrazioni anomale	OK		
Sottoscocca	KO		non verificata
8. CONFORMITA' GENERALE			
Veicolo in linea con il chilometraggio registrato	OK		
Verifica gravità spia (collegare diagnosi)	KO		non effettuato
Firma per avvenuta verifica			Data 05/06/2025

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia
 Tel. 800 426 426 - E-mail: servizio.clienti@aldautomotive.com - www.ayvens.com
 COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma
 Società soggetta a direzione e coordinamento DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

