



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 04/06/2025	LOCALITA' AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL , Via Dell'Elettronica 1, 2015, SANTA RUFINA (RI)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) FIAT DUCATO MAXI 35 XLH3 2.3 Multijet 130CV 6M Furgone 4-door						TARGA FP931WV		TELAIO ZFA25000002G76956		1° IMMATRICOLAZ. 14/05/2018		
KM. 256546	COLORE. Bianco Ducato			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Smacchiatura									70,00		70,00
	Mancata rimozione serigrafie									80,00		80,00
2411	Retrovisore est. SX	L		L	0,50	L						
1935	Parafango ant. C/modanature Frames SX	L	0,40	L	0,50	L	0,90					
1935	Parafango ant. C/modanature Frames DX	L	0,40	L	0,50	L	0,90					
2168	Porta ant. DX	L	1,10	L	1,20	L	2,00					
2411	Retrovisore est. DX	S		S		S				254,80	S17	211,48
0886	Fanalino lat. arancione DX	S		S		S				34,99	S17	29,04
1692	Montante centr. DX	L		L	1,00	L	1,00					
2187	Porta post. DX	L	0,70	L	1,20	L	3,00					
2012	Parete lat. post. P/porta scorr. suppl DX	L	0,90	L	1,20	L	4,50					
2000	Paraurti post. lat. 12/17> DX	S	0,30	S		S				192,33	S17	159,63
2000	Scomposizione paraurti DX											
0868	Fanale post. DX	S	0,20	S		S				258,16	S17	214,27
0868	Fanale post. SX	S	0,20	S		S				258,16	S17	214,27
2012	Parete lat. post. P/porta scorr. suppl. SX	M	0,50	M	1,30	M	4,60					
TOTALE TEMPI		SR 4,70		LA 7,40		VE 16,90		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 978,69		
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 2,54		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 1,94		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 6,08		TOTALE ORE VERNICIATURA 22,98				
NOTE Pneumatico ant dx - Nexen - 215/75/17 - estivo - 4.7 mm Pneumatico ant sx - Nexen - 215/75/17 - estivo - 4.7 mm Pneumatico post dx - Pirelli - 215/75/17 - estivo - 6.2 mm Pneumatico post sx - Pirelli - 215/75/17 - estivo - 5.7 mm Ruotino Apparato Car Sharing TEXA non installato, Periziato con tempo sereno						RICAMBI		978,69				
						MATER. DI CONSUMO ORE 22,98 €/ORA 12,00		275,76				
						USO DIME		0,00				
						SMALTIMENTO RIFIUTI		25,00				
						MANODOPERA CARR. ORE 35,08 €/ORA 45,00		1578,60				
						MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00				
						IMPONIBILE		2858,05				
						IVA		628,77				
						TOTALE COMPLESSIVO		3486,82				
CODICE PERITO 141	FIRMA			RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 5			FOGLIO 1			

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 04/06/2025	LOCATION' AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL , Via Dell'Elettronica 1, 2015, SANTA RUFINA (RI)												
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) FIAT DUCATO MAXI 35 XLH3 2.3 Multijet 130CV 6M Furgone 4-door						PLATE FP931WV		CHASSIS ZFA25000002G76956		1st REGISTRATION. 14/05/2018			
KM. 256546	COLOR. Bianco ducato			ENAMEL TYPE Metall/doppio									
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded		
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME				
	Stain removal									70,00		70,00	
	Mancata rimozione serigraphs									80,00		80,00	
2411	External rear view mirror Sx	L		L	0,50	L							
1935	Parafango front c/modanature frames Sx	L	0,40	L	0,50	L	0,90						
1935	Parafango front c/modanature frames Dx	L	0,40	L	0,50	L	0,90						
2168	Front door Dx	L	1,10	L	1,20	L	2,00						
2411	External rear view mirror Dx	S		S		S				254,80	S17	211,48	
0886	Fanalino lat. arancione Dx	S		S		S				34,99	S17	29,04	
1692	Centre pillar Dx	L		L	1,00	L	1,00						
2187	Rear door Dx	L	0,70	L	1,20	L	3,00						
2012	Parete lat. rear p/porta sliding suppl Dx	L	0,90	L	1,20	L	4,50						
2000	Paraurti rear lat. 12/17> Dx	S	0,30	S		S				192,33	S17	159,63	
2000	Bumper dismantling Dx												
0868	Tail light Dx	S	0,20	S		S				258,16	S17	214,27	
0868	Tail light Sx	S	0,20	S		S				258,16	S17	214,27	
2012	Parete lat. rear p/porta sliding suppl. Sx	M	0,50	M	1,30	M	4,60						
TOTAL TIMES				SR 4,70		LA 7,40		VE 16,90		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 978,69	
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 2,54		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 1,94		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 6,08		TOTAL PAINTING HOURS 22,98					
NOTE Right front tire - Nexen - 215/75/17 - Summer - 4.7 mm Left front tire - Nexen - 215/75/17 - Summer - 4.7 mm Right rear tire - Pirelli - 215/75/17 - Summer - 6.2 mm Left rear tire - Pirelli - 215/75/17 - Summer - 5.7 mm Spare wheel Apparato car sharing texa not installato , Appraised in clear weather								SPARE PARTS		978,69			
								MATER. CONSUMPTION HOURS 22,98€/HOUR 12,00		275,76			
								USE TEMPLATES		0,00			
								WASTING DISPOSAL		25,00			
								LABOR CARR. HOURS 35,08€/HOUR 45,00		1578,60			
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00			
								TAXABLE		2858,05			
								VAT		628,77			
								TOTAL		3486,82			
EXPERT CODE 141	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000			STOP TECHNICIAN DAYS 5			SHEET 1			

Legend

Ff: forfait

Prm: reminder

De: lack of execution

Gr: hail

Mac: stained

Nu: normal wear

Srg: stickers