



Fiat Ducato3-2006: FM956RH

N° Chassis:	ZFA2500002L73492	Version:	FIAT Ducato 2014 4P Fourgon tôle 30 C H1 20 Multijet 115 Pack Pro Nav
1ère MEC:	26/12/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	80848	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Porte latérale coulissante Droite	
Nbre clés télécommandes	1	Camera de recul	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

215/70/15/109 S				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 80%	AVD	Bridgestone: 80%
	ARG	Bridgestone: 50%	ARD	Bridgestone: 50%
Profondeur de pneu AVG				3.0
Profondeur de pneu AVD				3.0
Profondeur de pneu ARG				5.0
Profondeur de pneu ARD				5.0
Taille de pneu AVG				215/70 R 15 109 S
Taille de pneu AVD				215/70 R 15 109 S
Taille de pneu ARG				215/70 R 15 109 S
Taille de pneu ARD				215/70 R 15 109 S
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				255
Marque de pneu AVD				255
Marque de pneu ARG				255
Marque de pneu ARD				255

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
-----------------	------------	------	------------

Bas de caisse int AVG, Griffe(s), Peindre



Panneau ARG, Griffe(s), Peindre



Coin de panneau ARG, Griffe(s), Peindre



Porte coulissante D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)




Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Feu ARG, Griffe(s), Acceptable



Porte de malle AR G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte de malle AR D, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture

