



Fiat Ducato3-2006: FY743YK

N° Chassis:	ZFA25000002S79723	Version:	FIAT Ducato 2014 4P Fourgon tôle 2 3 Multijet 120 3 0 C H1 Business
1ère MEC:	29/04/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	68975	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	2		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Porte latérale coulissante Droite	
Nbre clés télécommandes	1	Camera de recul	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

215/70/15/109 S			
Pneus d'hiver:	AVG	Pirelli: 30%	AVD Pirelli: 30%
	ARG	Pirelli: 0%	ARD Pirelli: 0%
Profondeur de pneu AVG	6.2		
Profondeur de pneu AVD	6.2		
Profondeur de pneu ARG	8.4		
Profondeur de pneu ARD	8.4		
Taille de pneu AVG	215/70 R 15 109 S		
Taille de pneu AVD	215/70 R 15 109 S		
Taille de pneu ARG	215/70 R 15 109 S		
Taille de pneu ARD	215/70 R 15 109 S		
Type de pneu AVG	Hiver		
Type de pneu AVD	Hiver		
Type de pneu ARG	Hiver		
Type de pneu ARD	Hiver		
Marque de pneu AVG	264		
Marque de pneu AVD	264		
Marque de pneu ARG	264		
Marque de pneu ARD	264		

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler			




Joint de porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Bas de caisse int AVG, Griffe(s), 67 - Lustrage



Panneau Latéral G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Coin de panneau ARG, Griffe(s), 67 - Lustrage



Pare-chocs AVG, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Panneau ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Répétiteur D, Cassé, E - Remplacer



Aile AVD, Griffe(s), Acceptable



Porte de malle AR G, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Antenne, Manque, E - Remplacer

