



SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	ZFA26300006W62373	TARGA	GJ693PX	PERCORRENZA KM	21830	DATA IMMAT.	27/04/2022
LOCALITA	ROME AUTO S.P.A. , Via Settevalli 241, 6129, PERUGIA (PG)					DATA PERIZIA	24/09/2025
MODELLO	FIAT DOBLA' CARGO CH1 EASY 1.6 Mjet 90cv E6D-f N1 Combi 5-door (Euro 6D) COLORE					TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO





Dotazioni generiche		Elemento rimovibile		Documento tecnico	
Antenna radio/navi	V	Tappeto vano bagagli	V	Carta di circolazione	X
Interni puliti/accettabili	V	Cappelliera	V	Ultima revisione regolare	V
Veicolo con allestimenti speciali	X	Martinetto	V	Libretto di manutenzione	V
Veicolo con loghi o serigrafie	X			Chiave principale	V
Climatizzatore	V			Seconda chiave	V
				Telecomandi chiavi	X
				Chiusure centralizzate funzionanti	V

V - Elemento presente

X - Elemento assente

? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Firestone	195/65/15	invernale	8 mm
Pneumatico ant sx	Firestone	195/65/15	invernale	8 mm
Pneumatico post dx	Firestone	195/65/15	invernale	8 mm
Pneumatico post sx	Firestone	195/65/15	invernale	8 mm
Ruota di scorta				

Dettaglio danni

Componente: presa in carico

Lato:

Componente: #PRM# Porta post. P/alzacristalli elettr.

Lato: SX

2



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura PRM: Normale usura

CHECK LIST MECCANICA			
ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE	ESITO CONTROLLO	COMPONENTI IMPATTATE	NOTE
1. MOTORE ACCESO			
Test motore a freddo/caldo	OK		caldo
Rumorosità	OK		
Fumosità	OK		
Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi	OK		
2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE			
Test cambio e frizione da fermo	OK		
Verifica spie freni	OK		
Verifica freno di stazionamento	OK		
3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO			
Climatizzatore (se presente)	OK		
Radio navigatore/Touchscreen (se presente)	NA		
Alzacristalli	OK		
Tergicristalli	OK		
Cinture di sicurezza	OK		
Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD	NA		
Chiusure centralizzate	OK		
4. IMPIANTO ELETTRICO			
Avviamento	OK		
Luci interne ed esterne	OK		
Test spie	OK		
5. LIQUIDI			
Livello liquidi	OK		
6. PNEUMATICI			
Verifica invernali/estivi	Invernale		
Conformità misure con le omologazioni consentite	OK		
Conformità CdV con le omologazioni consentite	OK		
Eventuale presenza danni strutturali	OK		
Eventuale consumo anomalo	OK		
7. ALTRO			
Rumori e vibrazioni anomale	OK		
Sottoscocca	OK		
8. CONFORMITA' GENERALE			
Veicolo in linea con il chilometraggio registrato	OK		
Verifica gravità spia (collegare diagnosi)	OK		
Firma per avvenuta verifica			Data 24/09/2025

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia
 Tel. 800 426 426 - E-mail: servizio.clienti@aldautomotive.com - www.ayvens.com
 COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma
 Società soggetta a direzione e coordinamento DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

