

Voertuiggegevens

Merk **FIAT** Kentekenplaat **RT860T**
Model **500** 1e **27/02/2018**
tenaamstelling
Versie **TwinAir Turbo**
80pk PopStar
Chassisnummer **ZFA3120000J804054**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **126661**

Datum & plaats van inspectie

Datum **8/08/2025 11:09:26**
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1967,56	-590,26	1377,30
64108154	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	625,25	-187,57	437,68
64108155	Scherf V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	462,93	-138,88	324,05
64108157	Bumper A	Vervormd / Geforceerd	Herstellen en spuiten (compleet)	460,70	-138,21	322,49
64108152	Scherf V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	382,93	-114,88	268,05
64108149	Luidspreker V L afdekking	Gebroken	Vervangen	35,75	-10,72	25,03
64108156	Scherf A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64108153	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64108151	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64108150	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1967,56 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-590,26 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1377,30 €

Schades zonder groep

64108154 Deur V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64108155 Scherm V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64108157 Bumper A

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (compleet)



64108152 Scherm V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64108149 Luidspreker V L afdekking

Gebroken

Vervangen



64108156 Scherm A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64108153	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
-----------------	--------------	-----------	----------------------------------



64108151	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
-----------------	----------	-----------	----------------------------------



64108150	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
-----------------	--------------	-----------	----------------------------------

