

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1WUA324 (chassisnr: ZFA3120000JC67253)

Dit is een BTW auto



FIAT 500 CABRIO 1.2 LOUNGE

Km-stand	103963 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1050 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Blauw
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	3
Datum eerste toelating	16-09-2019	Aantal cilinders	4	Wielbasis	230 cm
		Vermogen	51 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	131 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Open dak Cabriodak (af fabriek), Licht metalen velgen 15 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	☒ Reservesleutel
Bandenreparatieset	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 4	Aantal hoofdsteunen	: 4
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	All weather	Goodyear	185/55 R15
RV	3 mm	All weather	Goodyear	185/55 R15

LA	3 mm	All weather	Goodyear	185/55 R15	
RA	3 mm	All weather	Goodyear	185/55 R15	
Aantal wioldoppen/LMV					LMV
Aantal beschadigd					4
Dealer onderhouden					Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur					Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt					Nee
Technische staat					Goed


Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen




Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Deel:
Spinning rv
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Dorpel rechts
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Dakrand links
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Vloermat lv
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Mattenset
Omschrijving:
Manco
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto