

# Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YLN474 (chassisnr: ZFA3120000JD94955)

Dit is een BTW auto



## FIAT 500 1.2 STAR DUALOGIC AUT

|                               |            |                         |              |                      |         |
|-------------------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------|
| <b>Km-stand</b>               | 56574 km   | <b>Soort voertuig</b>   | Personenauto | <b>Ledig gewicht</b> | 1050 kg |
| <b>Tank/ Laad inhoud</b>      |            | <b>Transmissie</b>      | Automaat     | <b>Kleur</b>         | Blauw   |
| <b>Brandstof</b>              | Benzine    | <b>Aandrijving</b>      | Voorwiel     | <b>Aantal deuren</b> | 3       |
| <b>Datum eerste toelating</b> | 28-08-2020 | <b>Aantal cilinders</b> | 4            | <b>Wielbasis</b>     | 230 cm  |
|                               |            | <b>Vermogen</b>         | 51 kW        | <b>Laadvermogen</b>  | -       |
|                               |            | <b>CO2 uitstoot</b>     | 139 g/km     | <b>APK t/m</b>       |         |

### Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Panoramadak, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie\_anders (af fabriek), Audio optie\_anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, Park Distance Control achter

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

|                     |  |
|---------------------|--|
| Hoofdsleutel        | <input checked="" type="checkbox"/> Reservesleutel |
| Krik                | Reservewiel  |
| Instructieboekje    | Onderhoudsboekje (Digitaal)                        |
| Hoedenplank/rolhoes |  |

### Bijzonderheden interieur

|                    |      |                     |      |
|--------------------|------|---------------------|------|
| Aantal zitplaatsen | : 4  | Aantal hoofdsteunen | : 4  |
| Schoon van binnen  | : Ja | Normale geur        | : Ja |

### Bijzonderheden exterieur

|                   |      |                              |                 |
|-------------------|------|------------------------------|-----------------|
| Schoon van buiten | : Ja | Sponningen deuren beschadigd | : Ja, kras(sen) |
| Gebruikerskrassen | : Ja | Restyledeukjes               | : Ja            |

### Banden

| Band | Geschat profiel | Soort       | Merk   | Maat       |
|------|-----------------|-------------|--------|------------|
| LV   | 3 mm            | All weather | Overig | 195/45 R16 |
| RV   | 3 mm            | All weather | Overig | 195/45 R16 |

|    |      |             |          |            |
|----|------|-------------|----------|------------|
| LA | 4 mm | All weather | Yokohama | 195/45 R16 |
| RA | 4 mm | All weather | Yokohama | 195/45 R16 |

|  |      |
|--|------|
| <b>Aantal wioldoppen/LMV</b>                               | LMV  |
| <b>Aantal beschadigd</b>                                   | 4    |
| <b>Dealer onderhouden</b>                                  | Ja   |
| <b>Proefrit gemaakt door inspecteur</b>                    | Nee  |
| <b>Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt</b> | Nee  |
| <b>Technische staat</b>                                    | Goed |

## Extra details

### Beschadigingen

**Deel:**  
Dakrand links  
**Omschrijving:**  
Krasjes  
**Gegeven oplossing:**  
Bijwerken en polijsten



**Deel:**  
Achterklep  
**Omschrijving:**  
Krasen  
**Gegeven oplossing:**  
Spuiten



**Deel:**  
Achterklep greep  
**Omschrijving:**  
Beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Vervangen



**Deel:**  
Bumper achter  
**Omschrijving:**  
Opedrukt  
**Gegeven oplossing:**  
Vervangen



**Deel:**  
Scherm rechtsachter  
**Omschrijving:**  
Deukjes en krasjes  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Portier rechtsvoor  
**Omschrijving:**  
Deukjes en krasjes  
**Gegeven oplossing:**  
Restylen en bijwerken



**Deel:**  
Velg rechtsachter  
**Omschrijving:**  
Velgrand beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Velg reparatie



**Deel:**  
Velg rechtsvoor  
**Omschrijving:**  
Velgrand beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Velg reparatie



**Deel:**  
Bumper voor  
**Omschrijving:**  
Krasen  
**Gegeven oplossing:**  
Spuiten



**Deel:**  
Velg linksvoor  
**Omschrijving:**  
Velgrand beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Velg reparatie



**Deel:**  
Portier linksvoor  
**Omschrijving:**  
Deuk  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Scherm linksachter  
**Omschrijving:**  
Krassen  
**Gegeven oplossing:**  
Spuiten



**Deel:**  
Velg linksachter  
**Omschrijving:**  
Krassen  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen



**Extra foto's**



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto