

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2ADE727 (chassisnr: ZFA3120000JE64233)

Dit is een BTW auto



FIAT 500 1.0 HYBRID SPORT

Km-stand	91370 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1055 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	3
Datum eerste toelating	25-02-2021	Aantal cilinders	3	Wielbasis	230 cm
		Vermogen	51 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	119 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Airconditioning, Panoramadak, Licht metalen velgen 15 inch, Cruise control, Connectiviteit, Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding grijs, Park Distance Control achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Boekje)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 4	Aantal hoofdsteunen	: 4
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Band rep set latex manco			

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Overig	185/55 R15
RV	3 mm	Zomer	Overig	185/55 R15
LA	5 mm	Zomer	Overig	185/55 R15
RA	6 mm	Zomer	Overig	185/55 R15

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Laatste beurt gehad bij km-stand	3845 km
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Portier linksvoor

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Dakstijl rechts

Omschrijving:

Deuk

Gegeven oplossing:

Restylen



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Scherf rechtsachter

Omschrijving:

Deuken en krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Velg rechtsachter

Omschrijving:

Geschaafd

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Opgedrukt

Gegeven oplossing:

Vervangen en herstellen achterliggend



Deel:

Greep achterklep

Omschrijving:

Beschadigd

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Scherf linksachter

Omschrijving:

Deuk en krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Geschaafd

Gegeven oplossing:

Herstellen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto