



Fiat 500Cabrio-150-2009: FX549YP

N° Chassis:	ZFA3120000JE81415	Version:	FIAT 500C 2015 2P Cabriolet 1 0 70ch BSG Star
1ière MEC:	18/03/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	54187	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Cabriolet	Couleur carrosserie	Beige
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	2		
Nbre sièges	4		
Nombre appuis-têtes	4		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Nbre clés télécommandes	1		Semi-cuir
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Pneu

	195/45/16/84 V			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 100%	AVD	Continental: 90%
	ARG	Continental: 35%	ARD	Continental: 35%
Profondeur de pneu AVG				1.0
Profondeur de pneu AVD				2.0
Profondeur de pneu ARG				6.0
Profondeur de pneu ARD				6.0
Taille de pneu AVG				195/45 R 16 84 V
Taille de pneu AVD				195/45 R 16 84 V
Taille de pneu ARG				195/45 R 16 84 V
Taille de pneu ARD				195/45 R 16 84 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler



Intérieur, Tache, Nettoyer



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. AVG, Griffes(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. AVD, Griffes(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu AVD, Déchirure, E - Remplacer



Aile ARG 3P, Mauvaise réparation, Peindre



Pare-chocs AV, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Aile ARD 3P, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)

