



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000870034-IT867	Numero di contratto:	780229
Targa:	GM343NR		

Dati del veicolo

Fiat Panda; Hatchback;; Manual; Grey

Numero di telaio:	ZFABF5BJ5N3H91491	Chilometraggio Rivelato:	69491 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	30.12.2022 /	Data e luogo Perizia:	02.10.2025 Bressana Bottarone
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Pastello doppiestrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Grigio		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 3.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature
- 8.) cofano | Ammaccature/rigonfiamenti
- 9.) tetto | Ammaccature/rigonfiamenti
- 10.) telaio del tetto - sinistro | Ammaccature/rigonfiamenti
- 11.) telaio del tetto - destro | Ammaccature/rigonfiamenti
- 12.) porta posteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 13.) porta anteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti

14.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature

15.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: veicolo grandinato

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Bagagliaio



Interno Posteriore



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folglio complementare



folglio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature




4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



3. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



6. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature




8. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



7. spoiler anteriore
Graffio/Rigature




9. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



9. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



9. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



9. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



9. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



9. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



10. telaio del tetto - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



10. telaio del tetto - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



10. telaio del tetto - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti




10. telaio del tetto - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



10. telaio del tetto - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



10. telaio del tetto - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



11. telaio del tetto - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



11. telaio del tetto - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



12. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



14. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



11. telaio del tetto - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



13. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



15. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature

