



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000909742-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GM339NR	

Dati del veicolo

Fiat Panda

Numero di telaio:	ZFABF5BJ6N3H91483	Chilometraggio Rivelato:	92026 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	30.12.2022 /	Data e luogo Perizia:	26.03.2026 Bressana Bottarone
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Pastello doppiostrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Grigio		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | Graffi superficiali
- 3.) porta posteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 4.) porta anteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 5.) Parafango anteriore - destro | Ammacature/rigonfiamenti
- 6.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 8.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 9.) cerchione posteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 10.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 11.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 12.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 13.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature

14.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: kit tappetini mancanti

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffi superficiali



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffi superficiali



3. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



5. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



5. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



6. cerchiona anteriore - destra
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



9. cerchione posteriore - sinistro
Graffio/Rigature



10. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



11. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



14. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



14. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



14. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature