

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFACF1BJ6 RJJ29625	Erstzulassung	29.01.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen	EU-FI 1456	Laufleistung	11 567 km
Modell	500 1.0 GSE N3 Hybrid				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	04.06.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6309463	Datum der Bewertung	21.08.2025
Datum Beauftragung	13.06.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Schöneck



Fahrzeugausstattung

Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Hutablage	✓	Betriebsanleitung	✓
Nothilfekit Reserverad	✗	Serviceheft	✓
Fußmatte HR	✗	Bordmappe komplett	✓
Fußmatte HL	✗	Ersatzschlüssel	✓
Fußmatte VR	✗	Schlüssel	✓
Fußmatte VL	✗	Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✓

Reifen

Falken 185/55/15 H Ganzjahresreifen 5.0 mm		Falken 185/55/15 H Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Falken 185/55/15 H Ganzjahresreifen 6.0 mm		Falken 185/55/15 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	

Schadendetails

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung		Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
			Fehlt	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität		- Pauschale	-	Nettokosten	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
3		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
4		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
6		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
7		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-
		Reparatur	Reparieren				
8		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	179,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	144,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	179,00€
		Reparatur	Reparieren				
		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,05	Teilekosten	-
		Position	Links	Reparaturkosten	73,50€	Gesamtkosten	226,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	153,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	226,50€
		Reparatur	Reparieren				
		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	188,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	153,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	188,00€
		Reparatur	Reparieren				

DEKRA Automotive Solutions

9 

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	153,00€
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
g	-	Lackierungskosten	153,00€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	153,00€
Reparatur	Lackierung				
methode					

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	746,50€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	746,50€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	2,05	143,50€	-	-	143,50€
Lackierung	90,00€	5,00	450,00€	-	-	450,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	90,00€	1,70	153,00€	-	-	153,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	0,00€	-	-	0,00€