

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: EU-FI1499

	Auftraggeber Maik Schwarz		Telefonnummer 0160/8887129	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland		E-Mail contractmanagement@leasys.com	
	Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1	Plz 65428	Ort Rüsselsheim	Tel.(Privat) Dortmund
	Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	
	Umsatzsteuer ja		Steuernummer §25a nein	

Fahrzeugdaten	Hersteller Fiat		Typ 500 Basis		Modell 1.0 Mild Hybrid EU6d, Basis (EURO ..			
	VIN ZFACF1BJ8RJ29982		Aufbau Lim. Schrägheck		Anzahl Türen 3	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1727/AUD	
	Kennzeichen EU-FI1499	Erstzulassung 29.01.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 51 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0	Hubraum (ccm) 999
	Gesamtfahrh. lt. Halter 14.987 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 14.967 km		max. km-Stand bei Übergabe 18.980 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.
	Farbe Weiß		Lackierung Uni normal		Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.		nächster KD (km) k. A.
	Scheckheft ohne Einträge		Scheckheft Bemerkung					
	Polster Stoff		Polsterfarbe Grau		Getriebe Getriebe 6-Gang		Schadstoffk. Euro6d	CO ₂ -Emission (g/km) 119 (WLTP)
	Ehemalige Nutzung Mietwagen		Eigentum des Kunden k. A.					

Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.			
-----------	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	------------------	--	--	--

Ausstattung	Serienausstattung:				
	4 Lautsprecher Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstellbar, beide Elektrische Servolenkung Dual-Drive Fahrassistenz-System: Bremsassistent Heckscheibe heizbar Knieairbag Fahrerseite Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar Otto-Partikelfilter (OPF) Seitenairbag vorn Start/Stop-Anlage Uni-Lackierung		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Armaturenbrett farbig Außenspiegel Kappe Titan-Grau Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) Fensterheber elektrisch vorn Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopfstützen vorn verstellbar Motor 1,0 Ltr. - 51 kW (Mild-Hybrid) Reifendruck-Kontrollsystem Sitz vorn links höhenverstellbar Steckdose (12V-Anschluß) vorn Wärmeschutzverglasung		Anti-Blockier-System (ABS) Audiosystem: Radio mit 3,8´-Display, Bluetoo.. Automatische Türverriegelung Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe Getriebe 6-Gang Karosserie: 3-türig Lenkrad (Leder) mit Multifunktion Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tagfahrlicht LED Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Sonderausstattung:				
	Komfort-Paket		Tech-Paket		

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 30.06.2025 - Gültig bis 18980 km				
-----------	--	--	--	--	--

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				
----------------	-----------------	--	--	--	--

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: EU-FI1499

Optischer Zustand	
	Heckklappe innen Kratzer, SamrtRepair 120,00 €
	Stoßfänger vorne - zerkratzt - smart Repair (1) 120,00 €
	Zwischensumme 240,00 €
Bemerkung zum optischen Zustand: Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt. zu (1): mitte unten;	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Ersatzrad / Tirefit - Reifenreparaturset komplett fehlt - erneuern (Reifendichtmittel)	170,00 €
Zwischensumme	170,00 €
Bemerkung zum technischen Zustand: Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich. Die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	185/55R15 82H	6,00 mm (Falken)	6,00 mm (Falken)
	Reifen hinten	HL	HR
	185/55R15 82H	6,00 mm (Falken)	6,00 mm (Falken)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	240,00 €
Technischer Zustand	170,00 €
Endbetrag (Netto)	410,00 €
19 % Mehrwertsteuer	77,90 €
Endbetrag (Brutto)	487,90 €

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass <ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen <ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				Hereinnahmepreis	
				0,00 € Netto	
				USt. 0,00 € (19 %)	
				0,00 € Brutto	
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 14.987 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung	Fahrzeughalter / Leasingnehmer
-----------------------	--------------------------------

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500 Basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZFACF1BJ8RJJ29982

Kilometerstand: 14.967 km

Erstzulassung: 29.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe







Schadensbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500 Basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZFACF1BJ8RJ29982

Kilometerstand: 14.967 km

Erstzulassung: 29.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Heckklappe innen Kratzer, SamrtRepair



Heckklappe innen Kratzer, SamrtRepair



Stoßfänger vorne - zerkratzt - smart Repair



Stoßfänger vorne - zerkratzt - smart Repair



Ersatzrad / Tirefit - Reifenreparaturset komplett fehlt - erneuern