

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Robert Meier		Telefonnummer 01748881342	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH			E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat) Dortmund	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	

Fahrzeugdaten	Hersteller Fiat	Typ 500 Dolcevita	Modell 1.0 Mild Hybrid EU6d, Dolcevita (EU..				
VIN	ZFACF1BJ9RJJ29893	Aufbau Lim. Schrägheck	Anzahl Türen 3	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1727/AUD		
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 29.01.2024	Halter lt. Zulbesc. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 51 kW	Anzahl Zylinder 3		
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 8.437 km	max. km-Stand bei Übergabe 8.437 km	Raucherfahrzeug k. A.	Letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) k. A.		
Farbe Andere	Lackierung Andere	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.			
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung						
Polster Andere	Polsterfarbe Andere	Getriebe Getriebe 6-Gang	Schadstoffk. Euro6d	CO ₂ -Emission (g/km) 119 (WLTP)			
Ehemalige Nutzung Unbekannt	Eigentum des Kunden k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.				

Ausstattung	Serienausstattung:								
6 Lautsprecher	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite								
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Armaturenbrett farbig								
Außenspiegel elektr. verstellbar, beide	Außenspiegel heizbar								
Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Foll..	Automatische Türverriegelung								
Bordcomputer	Dachantenne								
Elektr. Bremskraftverteilung	Elektrische Servolenkung Dual-Drive								
Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	Fahrassistenz-System: Bremsassistent								
Fensterzierleisten verchromt	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage								
Getränkehälter	Getriebe 6-Gang								
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer								
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..	Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll								
Karosserie: 3-türig	Klimaautomatik								
Kopf-Airbag-System vorn	Kopfstützen vorn								
Lensäule (Lenkrad) höhenverstellbar	LM-Felgen								
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Otto-Partikelfilter (OPF)								
Reifendruck-Kontrollsyste	Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d								
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff								
Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple C..	Sonnenblende rechts mit Spiegel								
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Steckdose (12V-Anschluß) vorn								
Tagfahrlicht LED	Wärmeschutzverglasung								
Zierleiste an Motorhaube verchromt									
Sonderausstattung:									
Komfort-Paket	Metallic-Lackierung	Tech-Paket							
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 02.07.2025 - Gültig bis 8437 km								
Vorschäden It. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):									
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €					
Vorschäden It. Bewerter:									
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €					

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand											
											

Stoßfänger V - Smart Repair 150,00 €
Zusatzscheinwerfer L - ersetzen 411,39 €
Zwischensumme

561,39 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand
Zwischensumme
0,00 €
Bemerkung zum technischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.

Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.

Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.

Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.

Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeugs wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.

Fahrzeug verunreinigt und nass

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			
	Reifen vorne	VL		
	185/55R15 82H	6,00 mm (Falken)		
	Reifen hinten	HL		
	185/55R15 82H	6,00 mm (Falken)		
	Zweiter Reifensatz			
	k. A.			
	Reifen vorne	VL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Reifen hinten	HL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER k. A.	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Endbetrag	
Optischer Zustand	561,39 €
Technischer Zustand	0,00 €
Endbetrag (Netto)	561,39 €
19 % Mehrwertsteuer	106,66 €
Endbetrag (Brutto)	668,05 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				0,00 € Netto
				USt. 0,00 € (19 %)
				0,00 € Brutto
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500 Dolcevita

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZFACF1BJ9RJJ29893

Kilometerstand: 8.437 km

Erstzulassung: 29.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe







Schadensbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500 Dolcevita

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZFACF1BJ9RJJ29893

Kilometerstand: 8.437 km

Erstzulassung: 29.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger V - Smart Repair



Stoßfänger V - Smart Repair



Zusatzscheinwerfer L - ersetzen



Zusatzscheinwerfer L - ersetzen