

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: H19107

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Jeremy Böde		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH	E-Mail contractmanagement@leasys.com			
Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1	Plz 65428	Ort Rüsselsheim	Tel.(Privat) Dortmund		
Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR			Kundenkonto	
Umsatzsteuer ja	§25a nein	Steuernummer			

Fahrzeugdaten	Hersteller Fiat	Typ 500 Dolcevita	Modell 1.0 Mild Hybrid EU6d, Dolcevita (EU..			
VIN ZFACF1CJ4NJH19107	Aufbau Lim. Schrägheck		Anzahl Türen 3	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1727/AUD	
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 30.01.2023	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 51 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 14.689 km		max. km-Stand bei Übergabe 14.689 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.
Farbe keine Angabe	Lackierung keine Angabe		Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.	
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung					
Polster keine Angabe	Polsterfarbe keine Angabe	Getriebe Getriebe 6-Gang	Schadstoffk. Euro6d	CO ₂ -Emission (g/km) 120 (WLTP)		
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.			


Ausstattung	Serienausstattung:					
6 Lautsprecher	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)				
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Armaturenbrett farbig	Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad				
Außenspiegel elektr. verstellbar, beide	Außenspiegel Wagenfarbe	Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Foli..				
Automatische Türverriegelung	Beifahrerairbag abschaltbar	Bordcomputer				
Dachantenne	Dolcevita	Elektr. Bremskraftverteilung				
Elektrische Servolenkung Dual-Drive	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe				
Fahrassistenz-System: Bremsassistent	Fensterheber elektrisch vorn	Fensterzierleisten verchromt				
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getränkelhalter				
Getriebe 6-Gang	Gurtstraffer vorn	Heckscheibe heizbar				
Heckscheibenwischer	Infotainment-System: UConnect mit MP3-Play..	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..				
Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 3-türig				
Klimaautomatik	Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System vorn				
Kopfstützen vorn	Lenkrad mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar				
LM-Felgen	Motor 1,0 Ltr. - 51 kW (Mild-Hybrid)	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)				
Otto-Partikelfilter (OPF)	Panoramadach (Glas)	Regen-/Lichtsensor				
Reifendruck-Kontrollsyste	Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn				
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Vinyl				
Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple C..	Sonnenblende rechts mit Spiegel	Start/Stop-Anlage				
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Stoßfänger Wagenfarbe				
Tagfahrlicht LED	Wärmeschutzverglasung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung				
Zierleiste an Motorhaube verchromt						
Sonderausstattung:						
Fußmatten	Komfort-Paket	Metallic-Lackierung				
Reifen-Reparaturkit						
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 22.08.2025 - Gültig bis 14689 km					
Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):						
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €		
Vorschäden lt. Bewerter:						
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: H19107

Kennzeichen: OHNE

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja											
Optischer Zustand												



Heckscheibe Aufkleber entfernen 10,00 €
Zwischensumme 10,00 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand												
Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung - ern.												150,00 €
Zwischensumme												150,00 €
Bemerkung zum technischen Zustand:												
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.												
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.												
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.												
Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.												
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.												
Fahrzeug verunreinigt und nass												

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)				Felgenbeschreibung								
	Reifen vorne	VL				VR								
	185/55 R15 82H	6,00 mm (Falken)				6,00 mm (Falken)								
	Reifen hinten	HL				HR								
	185/55 R15 82H	6,00 mm (Falken)				6,00 mm (Falken)								
	Zweiter Reifensatz					Felgenbeschreibung								
	k. A.					k. A.								
	Reifen vorne	VL				VR								
	k. A.	k. A. (k. A.)			k. A. (k. A.)									
	Reifen hinten	HL				HR								
	k. A.	k. A. (k. A.)			k. A. (k. A.)									
Bemerkung							Ausstattung ER				Reifendichtmittel			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: H19107
Kennzeichen: OHNE

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: H19107
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500 Dolcevita

Auftr.-Nr: H19107

VIN: ZFACF1CJ4NJH19107

Kilometerstand: 14.689 km

Erstzulassung: 30.01.2023


Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500 Dolcevita

Auftr.-Nr: H19107

VIN: ZFACF1CJ4NJH19107

Kilometerstand: 14.689 km

Erstzulassung: 30.01.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

