


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFACF1CJ5 NJG80107	Erstzulassung	28.10.2022	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen	EU-FI 6193	Laufleistung	28 392 km
Modell	500 1.0 GSE N3 Hybrid DOLCEVITA				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	14.05.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6188025	Datum der Bewertung	26.05.2025
Datum Beauftragung	15.05.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Kitzingen



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Warndreieck	✓
Hutablage	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Falken 185/55/15 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Falken 185/55/15 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Falken 185/55/15 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 185/55/15 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Schadendetails

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	56,00€	Gesamtkosten	200,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,60	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	144,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	200,00€
5		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
6		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	14,59€
		Position	-	Reparaturkosten	7,00€	Gesamtkosten	21,59€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	21,59€
7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	153,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	153,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	153,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	624,59€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	624,59€
------------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	0,90	63,00€	-	-	63,00€
Lackierung	90,00€	1,60	144,00€	-	-	144,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	90,00€	1,70	153,00€	-	-	153,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	264,59€	-	-	264,59€
Pauschale	-250,00€	-	-	-250,00€