

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: —

Auftraggeber Levin Kastner		Telefonnummer	
Kundendaten			
Fahrzeughalter / Leasingnehmer Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland	E-Mail contractmanagement@leasys.com	Plz 65428	Ort Tel.(Privat) Rüsselsheim Dortmund
Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1	Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	Kundenkonto
Umsatzsteuer nein	§25a ja	Steuernummer	

Fahrzeugdaten	Hersteller Fiat	Typ 500 e Action	Modell DE - LimS3, Action (23,8 kWh), 202..		
VIN ZFAEFAA25NX114205	Aufbau Lim. Schrägheck	Anzahl Türen 3	Kraftstoff Elektro	KBA-Schlüssel 1727/AVN	
Kennzeichen —	Erstzulassung 03.07.2023	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 70 kW	Anzahl Zylinder 23,8
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 9.932 km	max. km-Stand bei Übergabe 9.932 km	Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 08/24	Hubraum (ccm) HU 8.377 km
Farbe COLORE ESTERNO (Mineral Grau)	Lackierung Andere	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen 93	nächster KD (km) 13.445 km	
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung				
Polster Alcantara	Polsterfarbe Andere	Getriebe Automatik	Schadstoffk. Euro6		
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.				
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.		

Ausstattung	Serienausstattung:								
4 Lautsprecher	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite								
Antreibs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb								
Beifahrerairbag abschaltbar	Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor								
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assi..								
Fahrassistenz-System: Bremsassistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent								
Fahrmodusschalter	Fensterheber elektrisch vorn								
Halterung Smartphone	Heckleuchten LED								
HV-Batterie 23,8 kWh (Lithium-Ionen)	Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll								
Klimaanlage	Kopf-Airbag-System vorn								
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Memoryfunktion für Sitz vorn links								
Notrufsystem (eCall)	One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)								
Regen-/Lichtsensor	Schnellladefunktion 50 kW (DC)								
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzverstellung vorn links (4-fach)								
Stahlfelgen 6x15	Steckdose (12V-Anschluß) vorn								
Uni-Lackierung	USB-Schnittstelle								
Sonderausstattung:									
Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)									
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 01.07.2025 - Gültig bis 9932 km								
Vorschäden It. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):									
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €					
Vorschäden It. Bewerter:									
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja								

TÜV NORD Autoservice GmbH


Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: —

Optischer Zustand



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Radblend..	35,00 €
Tür vorne rechts - Delle - entfernen	120,00 €
Zwischensumme	155,00 €

Bemerkung zum optischen Zustand:

Die Erstzulassung des Fahrzeugs wurde geschatzt. Es sind keine Daten zur Erstzulassung vorhanden.

Lackdicke | Fondseite links
serienmäßig | Tür hinten links
serienmäßig | Tür vorne links
serienmäßig | Kotflügel vo.li.
serienmäßig | Heckklappe
serienmäßig | Dach
serienmäßig | Motorhaube
serienmäßig | Fondseite rechts
serienmäßig | Tür h. rechts
serienmäßig | Tür vorne rechts
serienmäßig | Kotflügel vo.re.
serienmäßig

Technischer Zustand

Fahrzeugschlüssel - fehlt - erneuern	150,00 €
Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung fällig - durchführen (Kein Nachweis)	<u>128,00 €</u>
Zwischensumme	278,00 €

Bemerkung zum technischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen. Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen. Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich. Fahrzeug verunreinigt

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 185/65R15 88T	VL 5,00 mm (Continental)	VR 5,00 mm (Continental)
	Reifen hinten 185/65R15 88T	HL 5,00 mm (Continental)	HR 5,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)
	Bemerkung		Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag

Optischer Zustand	155,00 €
Technischer Zustand	278,00 €
Endbetrag (Netto)	433,00 €
19 % Mehrwertsteuer	82,27 €
Endbetrag (Brutto)	515,27 €

Auftraggeber: Levin Kastner, KFZ-ID:97613
KFZ angelegt: 17.06.2025 - 11:28:30

Bewertung: Levin Kastner 17.06.2025 - 11:49:11

Kalkulation: nicht zutreffend

Nachbewertung: nicht zutreffend
Gut/B

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: —

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.	
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.					
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere		Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500 e Action

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZFAEFAA25NX114205

Kilometerstand: 9.932 km

Erstzulassung: 03.07.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür vorne rechts - Delle - entfernen



Tür vorne rechts - Delle - entfernen



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Radblende vo li verkratzt - erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Radblende vo li verkratzt - erneuern

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500 e Action

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZFAEFAA25NX114205

Kilometerstand: 9.932 km

Erstzulassung: 03.07.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe





