


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

	Auftraggeber Karsten Kuske		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland		E-Mail contractmanagement@leasys.com	
	Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1	Plz 65428	Ort Rüsselsheim	Tel.(Privat) Gifhorn
	Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	
	Umsatzsteuer ja		Steuernummer	
	§25a nein			
Fahrzeugdaten	Hersteller Fiat		Typ 500 e Basis	
	VIN ZFAEFAA27PX145068		Modell DE - LimS3, Base (23,8 kWh), 2022 ..	
	Aufbau Lim. Schrägheck		Anzahl Türen 3	
	Kraftstoff Elektro		KBA-Schlüssel 1727/AVN	
	Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 27.03.2023	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1
	Leistung (kW) 70 kW		Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 23,8
	Hubraum (ccm) k. A.		HU k. A.	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 6.500 km	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 6.500 km	max. km-Stand bei Übergabe 11.000 km	
	Raucherfahrzeug k. A.		letzter KD am 06/24	
	Letzter KD (km) 3.481 km			
	Farbe COLORE ESTERNO (Arktis Weiß)	Lackierung Uni normal	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.
	nächster KD (km) 11.981 km			
	Scheckheft nicht vollständig	Scheckheft Bemerkung		
	Polster Stoff	Polsterfarbe Schwarz	Getriebe Getriebe für Elektrofa..	Schadstoffk. Andere
	CO ₂ -Emission (g/km)			
	Ehemalige Nutzung Unbekannt	Eigentum des Kunden k. A.		
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	
	Chiptuning: k.A.			
Ausstattung	Serienausstattung:			
	6 Lautsprecher Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel Wagenfarbe Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assi.. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Fensterheber elektrisch vorn Halterung Smartphone HV-Batterie 23,8 kWh (Lithium-Ionen) Karosserie: 3-türig Kopf-Airbag-System vorn Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3) Mobile Online Dienste UConnect Live One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal) Regen-/Lichtsensor Seitenschutzleisten schwarz glänzend Sitzverstellung vorn rechts (4-fach) Stahlfelgen 6x15 USB-Schnittstelle			
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Foll.. Elektromotor 70 kW (cont. 43 kW) Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems.. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Heckleuchten LED Infotainment-System: UConnect 5 mit Naviga.. Keyless-Entry & Go Kopf-Airbag-System vorn und hinten Lenkrad mit Multifunktion Nebelschlussleuchte Parkbremse elektrisch Schnellladefunktion 50 kW (DC) Sitzbezug / Polsterung: Stoff Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A.. Steckdose (12V-Anschluß) vorn Wärmeschutzverglasung			
	Ambiente-Beleuchtung Armaturenblett farbig Beifahrerairbag abschaltbar Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) Fahrassistenz-System: Bremsassistent Fahrmodusschalter Getriebe für Elektrofahrzeug Heckscheibe heizbar Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll Klimaautomatik Kopfstützen hinten Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar Notrufsystem (eCall) Radioempfang digital (DAB+) Seitenairbag vorn Sitzverstellung vorn links (4-fach) Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Tagfahrlicht LED			
	Sonderausstattung:			
	Sonderlackierung Uni			
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 26.07.2025 - Gültig bis 11000 km			
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
	Vorschadenhöhe			
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
	Vorschadenhöhe			
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja			

Optischer Zustand



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Radbl

Tür vorne links - Kratzer - auslegen

Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verschmutzt.

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Inspektion - Hauptuntersuchung §29 (E-Fzg.)

Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen

Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebeegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.

Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.

Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.

Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen.

Es wurde auf kein Hubmittel zurückgegriffen, der Unterboden wurde nicht besichtigt.

Restreichweite 40km.

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenart	Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (Original-Felgen)			k. A.
	Reifen vorne	VL	VR	
	185/65R15 88T	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	185/65R15 88T	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER	
			Reifendichtmittel	

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				Hereinnahmepreis
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 6.500 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500 e Basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZFAEFAA27PX145068

Kilometerstand: 6.500 km

Erstzulassung: 27.03.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe







Schadensbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500 e Basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZFAEFAA27PX145068

Kilometerstand: 6.500 km

Erstzulassung: 27.03.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Radblende beschädigt - erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Radblende beschädigt - erneuern



Tür vorne links - Kratzer - auslegen



Tür vorne links - Kratzer - auslegen



Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen