



SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	ZFANF2AM2MP933906	TARGA	GG340RJ	PERCORRENZA KM	129162	DATA IMMAT.	28/07/2021
LOCALITÀ	RC AUTOMOTIVE SRL , Via Pontina Vecchia 33, 71, POMEZIA (Roma)					DATA PERIZIA	16/09/2025
MODELLO	FIAT 500X 1.3 Mjet 95cv E6D Connect Cross over 5-door (Euro 6D)			COLORE	Bianco Gelato	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO





Dotazioni generiche		Elemento rimovibile		Documento tecnico	
Antenna radio/navi	V	Tappeto vano bagagli	V	Carta di circolazione	X
Interni puliti/accettabili	X	Cappelliera	V	Ultima revisione regolare	V
Veicolo con allestimenti speciali	X	Martinetto	V	Libretto di manutenzione	V
Veicolo con loghi o serigrafie	X			Chiave principale	V
Climatizzatore	V			Seconda chiave	V
				Telecomandi chiavi	X
				Chiusure centralizzate funzionanti	V

V - Elemento presente

X - Elemento assente

? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Continental	215/55/17	estivo	4 mm
Pneumatico ant sx	Continental	215/55/17	estivo	4 mm
Pneumatico post dx	Continental	215/55/17	estivo	4 mm
Pneumatico post sx	Continental	215/55/17	estivo	4 mm
Ruota di scorta	Ruotino			

Dettaglio danni

Componente: Smacchiatura

Lato:

1



Componente: Rivestimento int. inf. montante post.

Lato: SX

2



Componente: Fodera cuscino sedile ant. P/S-Design nero

Lato: SX

3



Componente: Fanalino lat. retrovisore est.

Lato: SX


4



Componente: Calotta retrovisore est. primer

Lato: SX


5



Componente: Paraurti post. primer

Lato:

6



Componente: Scomposizione paraurti

Lato:

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura

CHECK LIST MECCANICA			
ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE	ESITO CONTROLLO	COMPONENTI IMPATTATE	NOTE
1. MOTORE ACCESO			
Test motore a freddo/caldo	OK		caldo
Rumorosità	OK		
Fumosità	OK		
Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi	OK		
2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE			
Test cambio e frizione da fermo	OK		
Verifica spie freni	OK		
Verifica freno di stazionamento	OK		
3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO			
Climatizzatore (se presente)	OK		
Radio navigatore/Touchscreen (se presente)	NA		
Alzacristalli	OK		
Tergicristalli	OK		
Cinture di sicurezza	OK		
Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD	NA		
Chiusure centralizzate	OK		
4. IMPIANTO ELETTRICO			
Avviamento	OK		
Luci interne ed esterne	OK		
Test spie	OK		
5. LIQUIDI			
Livello liquidi	OK		
6. PNEUMATICI			
Verifica invernali/estivi	Estivo		
Conformità misure con le omologazioni consentite	OK		
Conformità CdV con le omologazioni consentite	OK		
Eventuale presenza danni strutturali	OK		
Eventuale consumo anomalo	OK		
7. ALTRO			
Rumori e vibrazioni anomale	OK		
Sottoscocca	NA		
8. CONFORMITA' GENERALE			
Veicolo in linea con il chilometraggio registrato	OK		
Verifica gravità spia (collegare diagnosi)	NA		
Firma per avvenuta verifica			Data 18/09/2025

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia
 Tel. 800 426 426 - E-mail: servizio.clienti@aldautomotive.com - www.ayvens.com
 COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma
 Società soggetta a direzione e coordinamento DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

